

小中学校耐震診断・耐震補強一覧

*新耐震とは昭和56年7月以降に建設された建物で、現行の耐震基準に基づいています。

*Is値とは建物の構造的な耐震性を表す指標です。

Is値が0.3未満は、大規模な地震（震度6強以上）によって倒壊する危険が高い。

Is値が0.7以上は文部科学省による耐震性能の目標値で、0.7未満の建物は、耐震補強又は改築を行います。

○小学校

平成26年4月現在

学校名	校舎・ 体育館	棟	建築年	Is値 (補強前)	耐震補強年度	Is値 (補強後)
西尾小学校	校舎	北棟	H2	新耐震	-	-
		東棟	S52	0.56	H18済	0.79
		南棟	S46・47	0.33	H17済	0.76
	体育館		H3	新耐震	-	-
花ノ木小学校	校舎	北棟	S60	新耐震	-	-
		中-東棟	H2	新耐震	-	-
		中-西棟	S44	0.40	H17済	0.72
		西南棟	H21	新耐震	-	-
体育館		S56	0.37	H21済	0.78	
八ツ面小学校	校舎	本棟	S47・S48 S49・S53	0.32	H16済	0.81
	体育館		S58	新耐震	-	-
鶴城小学校	校舎	本棟	S57	新耐震	-	-
		西棟	H20	新耐震	-	-
体育館		S57	新耐震	-	-	
西野町小学校	校舎	本棟	S59	新耐震	-	-
	体育館		S59	新耐震	-	-
米津小学校	校舎	本棟	S54	0.87	不要	-
		北棟	S55	1.14	不要	-
	体育館		S55	1.53	不要	-
中畑小学校	校舎	東棟	S57	新耐震	-	-
		西棟	H20	新耐震	-	-
	体育館		H8	新耐震	-	-
平坂小学校	校舎	北棟	S48・S49	0.46	H18済	0.79
		南棟	S45・S46	0.30	H16済	0.80
	体育館		H15	新耐震	-	-
矢田小学校	校舎	北棟	S56	1.41	不要	-
		中棟	H12	新耐震	-	-
		南棟-中	S44・S48	0.26	H16済	0.76
		南棟-西	S56	0.59	H18済	0.74
	南棟-東	H24	新耐震	-	-	
体育館		H2	新耐震	-	-	
寺津小学校	校舎	本棟-東	S56	0.89	不要	-
		本棟-西	S57	新耐震	-	-
	体育館		H4	新耐震	-	-
福地南部小学校	校舎	本棟	S50・S52・S53	0.59	H18済	0.87
	体育館		H6	新耐震	-	-
福地北部小学校	校舎	本棟-西	S54	0.77	不要	-
		本棟-東	S55	0.81	不要	-
	体育館		H5	新耐震	-	-
室場小学校	校舎	本棟-東	S54	0.48	H18済	0.70
		本棟-西	H5	新耐震	-	-
	体育館		S54	0.40	H20済	1.02
三和小学校	校舎	北棟	S53	0.57	H18済	0.71
		本棟-東	S44	0.21	H16済	0.78
		本棟-西	S62	新耐震	-	-
	体育館		S61	新耐震	-	-

小中学校耐震診断・耐震補強一覧

*新耐震とは昭和56年7月以降に建設された建物で、現行の耐震基準に基づいています。

*Is値とは建物の構造的な耐震性を表す指標です。

Is値が0.3未満は、大規模な地震（震度6強以上）によって倒壊する危険が高い。

Is値が0.7以上は文部科学省による耐震性能の目標値で、0.7未満の建物は、耐震補強又は改築を行います。

○小学校

平成26年4月現在

学校名	校舎・ 体育館	棟	建築年	Is値 (補強前)	耐震補強年度	Is値 (補強後)
一色中部小学校	校舎	北棟	S54	0.34	H16済	0.84
		南棟	S55	0.70	不要	-
	体育館		S55	0.23	H17済	1.10
一色東部小学校	校舎	本棟	S46・S53	0.35	H12済	0.83
		北棟	H22	新耐震	-	-
	体育館		S59	新耐震	-	-
一色西部小学校	校舎	北棟	S50	1.18	不要	-
		中棟	S44・S45	0.37	H16済	0.71
		南棟	S54	0.56	H17済	0.73
	体育館		S56	0.29	H18済	0.75
一色南部小学校	校舎	本棟-西	S48	0.26	H16済	0.73
		本棟-東	S48	0.27	H17済	0.72
	体育館		S49	0.70	不要	-
佐久島小学校	校舎	本棟	S56	0.93	不要	-
	体育館		S62	新耐震	-	-
横須賀小学校	校舎	中棟	S48	0.26	H16済	0.75
		南棟	S48	0.55	H21済	0.76
		北棟	H5	新耐震	-	-
	体育館		S56	0.13	H21済	0.77
津平小学校	校舎	本棟	S52・S56	0.56	H18済	0.71
	体育館		S57	新耐震	-	-
荻原小学校	校舎	本棟-東	S51	0.43	H16済	0.70
		本棟-西	H6	新耐震	-	-
		北棟	S58	新耐震	-	-
	体育館		S57	新耐震	-	-
吉田小学校	校舎	本棟-東	S54	0.80	不要	-
		本棟-西	S54	0.70	不要	-
		西南棟	H11	新耐震	-	-
	体育館		S61	新耐震	-	-
白浜小学校	校舎	本棟-西	S54	0.64	H18済	0.73
		本棟-東	S62	新耐震	-	-
	体育館		S58	新耐震	-	-
幡豆小学校	校舎	本棟-西	S48	0.30	H18済	0.72
		本棟-東	S48	0.34	H18済	0.72
	体育館		S60	新耐震	-	-
東幡豆小学校	校舎	本棟	S46	0.26	H20済	0.77
		東棟	S47	0.44	H19	0.78

小中学校耐震診断・耐震補強一覧

*新耐震とは昭和56年7月以降に建設された建物で、現行の耐震基準に基づいています。

*Is値とは建物の構造的な耐震性を表す指標です。

Is値が0.3未満は、大規模な地震（震度6強以上）によって倒壊する危険が高い。

Is値が0.7以上は文部科学省による耐震性能の目標値で、0.7未満の建物は、耐震補強又は改築を行います。

○中学校

平成26年4月現在

学校名	校舎・ 体育館	棟	建築年	Is値 (補強前)	耐震補強年度	Is値 (補強後)
西尾中学校	校舎	北棟	S42	0.33	H17済	0.80
		中棟	H20	新耐震	-	-
		南棟	H6	新耐震	-	-
	体育館		S44	0.21	H18済	0.83
鶴城中学校	校舎	北棟	S59	新耐震	-	-
		東棟	H18	新耐震	-	-
		西棟	S53	0.51	H19済	0.73
		南-東棟	H19	新耐震	-	-
		南-西棟	S58	新耐震	-	-
平坂中学校	校舎	北棟	S63	新耐震	-	-
		中棟	S51	0.70	不要	-
		南-東棟	H1	新耐震	-	-
		南-西棟	S50	0.74	不要	-
	体育館		H5	新耐震	-	-
寺津中学校	校舎	北棟	H1	新耐震	-	-
		南棟	S54・S55	0.72	不要	-
	体育館		S48	0.10	H20済	0.72
福地中学校	校舎	北棟	H9	新耐震	-	-
		南棟	S47・S48・S49	0.36	H17済	0.71
	体育館		S61	新耐震	-	-
東部中学校	校舎	北棟	S41・S42	0.16	H16済	0.72
		中棟-東	S61	新耐震	-	-
		中棟-西	S42	0.51	H18済	0.81
	南棟	S61	新耐震	-	-	
体育館		S44	0.23	H22済	0.90	
一色中学校	校舎	北-西棟	S53	0.48	H19済	0.72
		北-東棟	S53	0.48	H19済	0.73
		中-西棟	S53	0.50	H18済	0.70
		中-東棟	S58	新耐震	-	-
		南棟	S52	0.26	H17済	0.71
佐久島中学校	校舎	本棟	S56	0.82	不要	-
		西南棟	S56	1.50	不要	-
吉良中学校	校舎	北棟	S43	0.30	H19済	0.73
		中棟	S42	0.30	H16済	0.72
		南棟	S43	0.28	H20済	0.72
	体育館		S45	0.29	H17済	0.72
幡豆中学校	校舎	北棟	S41	0.29	H17済	0.74
		東棟	H20	新耐震	-	-
		南-西棟	S41	0.24	H19済	0.73
		南-東棟	S41	0.47	H19済	0.77
	体育館		H1	新耐震	-	-