

【矢田小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	矢田町水向	市道楠村上矢田線	車両がスピードを出すので、横断歩道が危険	路面カラー表示	道路管理者•市	H29年度	H29.8
2	矢田町水向	市道上矢田3号線	側溝に蓋がないため危険	側溝の蓋設置	道路管理者•市	H29年度	H30.1
3	国森町郷蔵南 (矢田小学校グラウンド北)	市道羽塚国森2号線	通学時左右の確認がしづらい。	カーブミラー設置	道路管理者・市	H29年度	H30.1
4	羽塚町宮前		幅員が狭く、車両と歩行者が接近する。 防護柵が低い	路肩カラー塗装 防護柵設置	道路管理者·市	H29年度	H30.1
5	羽塚町坊山	市道田貫羽塚線	東西に渡るための横断歩道がない。	新設市道供用後、横断歩道設置を検討	警察署	未定	
6	富山町於三	市道平坂上矢田線	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道復旧	警察署	H29年度	H29.12
7	上矢田町寺前	市道平坂上矢田線	東西に渡るための横断歩道がない。	横断歩道設置	警察署	設置できない	_
8	下矢田町久多良解	市道下矢田1号線	東西に渡るための横断歩道がない。	横断歩道設置	警察署	未定	H30.3愛知県 公安委員会 現地確認




【福地南部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	斉藤町新田	市道斉藤市子2号線	水たまりで通行しづらい。	側溝設置	道路管理者•市	H29年度	H30.3
2	斉藤町上縄	市道斉藤野々宮1号線	水路に落ちる危険	防護柵設置	道路管理者•市	H29年度	H29.12
3	斉藤町柳原	市道斉藤野々宮1号線	水路(一色悪水路)に落ちる危険	防護柵設置	道路管理者·市	H29年度	H29.12
4	菱池町大道	市道菱池10号線	水たまりで通行しづらい。	側溝設置	道路管理者·市	H29年度	H29.12
5	熱池町神田	市道長縄熱池2号線	南北に交通量の多い路線を通学路が東西に横断 している交差点なので、注意喚起をしたい。	カラー舗装設置、ライン・止まれの引き直し	道路管理者·市	H29年度	H30.3
6	上道目記町上新田	市道熱池上道目記4号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト、ライン設置	道路管理者•市	H29年度	H30.1




【一色南部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	一色町一色宮添 (諏訪神社東)	都市計画道路安城一色線	幅員の狭い道路で、歩道がない。	拡幅•道路改良	道路管理者•県	H28年度~	
2	一色町一色前新田	市道一色対米2号線	幅員が狭く、車両と歩行者が接近する。	通学路の変更	教育委員会	未定	
3	同上	同上	防護柵の老朽化	防護柵布設替(H=800→H=1,100)	道路管理者·市	H29年度	H30.1
4	一色町味浜上長割	市道赤羽中外沢1号線	幅員が狭く、車両と歩行者が接近する。	ライン設置	道路管理者·市	H29年度	H30.3



【横須賀小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	吉良町中野西新井	市道瀬門118号線	側溝に蓋がないため危険	側溝設置	道路管理者•市	H29年度	H29.11
2	吉良町中野瀬田	市道上横須賀梶洗線	カーブミラーが曲がって安全確認ができないため 危険	カーブミラー	道路管理者∙市	H29年度	H29.11
3	吉良町下横須賀一ノ割	市道横須賀36号線	外側線がなく歩行者が危険	ライン(巻込み分含む)の設置	道路管理者·市	H29年度	H30.1
4	吉良町上横須賀寒破池	市道横須賀13号線	幅員の狭い道路で、側溝に蓋がないため危険	側溝設置	道路管理者•市	H29年度	H29.12
5	吉良町上横須賀五反田	市道横須賀155号線	側溝蓋のガタツキのため危険	側溝設置	道路管理者∙市	H29年度	H29.12



【幡豆小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	西幡豆町西岡割	市道幡豆3号線	グリーンベルトが薄いので、視認性が悪く危険	グリーンベルトの引き直し	道路管理者•市	H29年度	H30.1
2	西幡豆町松原	市道幡豆3号線	通学時水路に転落する危険	防護柵の設置	道路管理者•市	H29年度	H29.12
3	鳥羽町東六反田		外側線がないため、児童が広がって歩いて、 交通上危険	東側に外側線の設置	道路管理者·市	H29年度	H30.3
4	西幡豆町菰田		外側線がないため、児童が広がって歩いて、 交通上危険	両側に外側線の設置、東側にグリーンベルト設置	道路管理者·市	H29年度	H30.3
5	寺部町田中	市道幡豆5号線	転落防止柵が低いので危険	転落防止柵の布設替え(H=700→H=1,100)	道路管理者•市	H29年度	H30.1

