

施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	子ども給食センター	施設番号	100146
所在地	吉良町荻原下川田24番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	給食の普及充実及び園における食育の推進を図ることを目的に、保育園及び幼稚園の園給食の調理等の業務を一括処理するため。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市子ども給食センターの設置及び管理に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R4/04/01
開館時間	7:30 ~ 17:15	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日、祝祭日、振替休日、年末年始		
指定管理者	-		
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H16/03/19
敷地面積	3398.00 m ²	総延床面積	1483.20 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入あり										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m~1.0m未満	2時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10014601	調理場		鉄骨造	1		1,483.20	H16/3/19	新耐震基準		
2	10014602	車庫		鉄骨造	1			H16/3/1	新耐震基準		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	こども給食センター	施設番号	100146
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	給食室	業務室			区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 7.7	1.9
総額				
施設維持コスト				
	人件費	6,519	6,722	7,545
	修繕費	1,703	2,297	2,168
	維持管理委託料	6,747	7,590	7,778
	工事請負費	25,883	1,265	862
	その他	110	112	115
施設運営コスト				
	人件費	6,519	6,722	7,545
	光熱水費	35,495	30,820	41,120
	指定管理料			
	その他	261,041	261,981	256,394




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (斜線)

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)			

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	八ツ面保育園	施設番号	100194
所在地	戸ヶ崎町豊美121番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	鶴城中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H12/03/10
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H12/03/10
敷地面積	6080.54 m ²	総延床面積	2029.71 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10019401	園舎		鉄筋コンクリート造	2		2,029.71	H12/3/10	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	ハツ面保育園	施設番号	100194
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	193.50		区分なし			
2	乳児室1	業務室	51.00	15	区分なし			
3	乳児室2	業務室	36.00	10	区分なし			
4	乳児室3	業務室	36.00	18	区分なし			
5	保育室1	業務室	52.00	26	区分なし			
6	保育室2	業務室	52.00	26	区分なし			
7	保育室3	業務室	52.00	26	区分なし			
8	保育室4	業務室	52.00	26	区分なし			
9	保育室5	業務室	52.00	26	区分なし			
10	保育室6	業務室	52.00	26	区分なし			
11	保育室7	業務室	52.00	26	区分なし			
12	子育て支援センターホール	業務室	63.00		区分なし			
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	59.5	13.9
総額	12,921	20,604	23,474
歳入	12,921	20,604	23,474
利用料	2,070	11,064	11,516
国費	1,214	7	4
県費	2,070	1,493	1,847
その他	7,568	8,040	10,106

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	16.6	20.2
総額	185,966	216,774	260,645
施設維持コスト	21,861	21,611	21,700
人件費			
修繕費	676	953	1,103
維持管理委託料	1,861	2,093	2,301
工事請負費	19,305	18,542	18,271
その他	19	24	25
施設運営コスト	164,105	195,163	238,945
人件費	138,561	170,128	203,501
光熱水費	5,177	5,042	6,142
指定管理料			
その他	20,367	19,993	29,301

【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	191	203	217

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	花ノ木保育園	施設番号	100196
所在地	今川町石橋8番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	西尾中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S52/03/20
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域・他	建築年月日	S52/03/01
敷地面積	6059.75 m ²	総延床面積	1647.10 m ²
		借地面積	918.72 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○	○	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10019601	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,608.22	S52/3/1	診断済		
2	10019602	園舎		軽鉄プレハブ	1		38.88	H12/3/1	-		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	花ノ木保育園	施設番号	100196
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	162.00		区分なし			
2	乳児室1	業務室	81.00	24	区分なし			
3	乳児室2	業務室	36.00	18	区分なし			
4	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
5	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
6	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
8	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
9	保育室6	業務室	49.00	24	区分なし			
10	保育室7	業務室	49.00	24	区分なし			
11	保育室8	業務室	49.00	24	区分なし			
12	保育室9	業務室	36.00	18	区分なし			
13	仮設乳児室 (賃借)	業務室	38.80	23	区分なし			
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 56.6	△ 2.0
総額		46,513	20,198	19,796
歳入		46,513	20,198	19,796
	利用料	2,341	10,846	9,712
	国費	1,373	7	4
	県費	2,341	1,463	1,558
	その他	40,459	7,882	8,522



歳出	対前年度増減率(%)	-	13.1	△ 3.7
総額		217,617	246,089	236,886
施設維持コスト		43,920	42,983	6,861
	人件費			
	修繕費	765	934	930
	維持管理委託料	2,105	2,051	1,940
	工事請負費	39,261	38,206	2,199
	その他	1,789	1,791	1,792
施設運営コスト		173,697	203,105	230,025
	人件費	145,080	178,487	199,918
	光熱水費	5,854	4,943	5,179
	指定管理料			
	その他	22,763	19,675	24,928





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	216	199	183

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	寺津保育園	施設番号	100197
所在地	寺津町十三塚39番地5	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	寺津中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S53/03/01
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第二種低層住居専用地域	建築年月日	S53/03/01
敷地面積	6977.64 m ²	総延床面積	1277.48 m ²
		借地面積	731.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10019701	園舎		鉄骨造	1		1,277.48	S53/3/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	寺津保育園	施設番号	100197
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	173.00		区分なし			
2	乳児室1	業務室	50.40	15	区分なし			
3	乳児室2	業務室	49.00	24	区分なし			
4	保育室1	業務室	63.00	30	区分なし			
5	保育室2	業務室	63.00	30	区分なし			
6	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
8	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
9	保育室6	業務室	49.00	24	区分なし			
10	保育室7	業務室	49.00	24	区分なし			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	53.6	△ 2.6
総額		11,501	17,660	17,200
歳入		11,501	17,660	17,200
	利用料	1,842	9,484	8,438
	国費	1,080	6	3
	県費	1,842	1,279	1,354
	その他	6,736	6,892	7,405



歳出	対前年度増減率(%)	-	19.6	41.4
総額		132,310	158,213	223,657
施設維持コスト		5,457	5,089	5,420
	人件費			
	修繕費	602	817	808
	維持管理委託料	1,657	1,794	1,686
	工事請負費	1,811	1,090	1,911
	その他	1,387	1,388	1,015
施設運営コスト		126,853	153,124	218,237
	人件費	104,326	131,604	186,077
	光熱水費	4,607	4,322	4,500
	指定管理料			
	その他	17,919	17,199	27,660





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	170	174	159

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	米津保育園	施設番号	100198
所在地	米津町天竺柱72番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	鶴城中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S55/03/10
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S55/03/01
敷地面積	6966.78 m ²	総延床面積	1256.39 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10019801	園舎		鉄骨造	1		1,189.15	S55/3/1	診断済		
2	10019802	園舎(サンルーム)		木造	1		17.55	H13/3/1	新耐震基準		
3	10019803	園舎		軽鉄プレハブ	1		49.69	H16/5/1	-		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	米津保育園	施設番号	100198
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	170.00		区分なし			
2	乳児室1	業務室	49.00	14	区分なし			
3	乳児室2	業務室	49.00	24	区分なし			
4	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
5	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
6	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
8	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
9	保育室6	業務室	63.00	30	区分なし			
10	仮設乳児室 (賃借)	業務室	49.69	15	区分なし			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	52.9	△ 0.2
総額	10,486	16,037	16,010
歳入	10,486	16,037	16,010
利用料	1,680	8,612	7,854
国費	985	5	3
県費	1,680	1,162	1,260
その他	6,142	6,258	6,892
歳出 対前年度増減率(%)	-	18.7	9.5
総額	148,702	176,525	193,382
施設維持コスト	3,740	3,390	4,131
人件費			
修繕費	549	742	752
維持管理委託料	1,510	1,629	1,569
工事請負費	1,651	990	1,778
その他	29	30	31
施設運営コスト	144,963	173,135	189,251
人件費	123,893	153,236	164,527
光熱水費	4,201	3,924	4,189
指定管理料			
その他	16,869	15,975	20,535




施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	155	158	148

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	室場保育園	施設番号	100199
所在地	室町中屋敷95番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H24/03/07
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H24/03/07
敷地面積	7581.31 m ²	総延床面積	1852.37 m ²
		借地面積	1671.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○	○	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10019901	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,852.37	H24/3/7	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	室場保育園	施設番号	100199
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	177.82		区分なし			
2	保育室1	業務室	55.88	20	区分なし			
3	保育室2	業務室	55.88	20	区分なし			
4	保育室3	業務室	55.88	30	区分なし			
5	保育室4	業務室	55.88	30	区分なし			
6	保育室5	業務室	69.00	30	区分なし			
7	保育室6	業務室	43.10	13	区分なし			
8	保育室7	業務室	58.00	17	区分なし			
9	保育室8	業務室	57.40	20	区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	64.9	6.1
総額	7,171	11,828	12,548
歳入	7,171	11,828	12,548
利用料	1,149	5,995	6,156
国費	674	4	2
県費	1,149	1,472	988
その他	4,200	4,357	5,402

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	25.8	31.4
総額	107,568	135,327	177,852
施設維持コスト	3,300	3,108	3,974
人件費			
修繕費	375	516	590
維持管理委託料	1,033	1,134	1,230
工事請負費	1,129	689	1,394
その他	763	769	760
施設運営コスト	104,268	132,219	173,879
人件費	89,658	118,331	154,648
光熱水費	2,873	2,732	3,283
指定管理料			
その他	11,738	11,156	15,948

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	106	110	116

【単位当たりコスト】 令和6年



■利用者数1人当たりコスト(円/人) ●利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	福地南部保育園	施設番号	100200
所在地	斉藤町新田62番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	福地中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S49/03/31
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S49/03/01
敷地面積	5518.00 m ²	総延床面積	3164.36 m ²
		借地面積	608.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m未満	3時間以上	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020001	園舎		鉄骨造	1		1,143.23	S49/3/1	診断済		
2	10020002	物置		鉄骨造	1		26.99	S49/3/31			
3	10020003	プロパン庫		鉄骨造	1		4.65	S49/3/31			
4	10020004	園舎(新)		鉄骨造	2		1,989.49	R7/3/14			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	福地南部保育園	施設番号	100200
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	153.00		区分なし			
2	保育室 (支援サブセンター)	業務室	49.00	24	区分なし			
3	乳児室1	業務室	42.00	21	区分なし			
4	乳児室2	業務室	54.00	27	区分なし			
5	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
6	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
8	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
9	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	323.9	1932.8
総額		6,833	28,966	588,816
歳入		6,833	28,966	588,816
利用料		1,094	6,050	5,944
国費		642	4	2
県費		1,094	816	953
その他		4,002	22,096	581,916



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	27.4	1188.2
総額		78,234	99,658	1,283,777
施設維持コスト		2,733	2,676	1,128,286
人件費				
修繕費		358	521	569
維持管理委託料		984	1,144	1,188
工事請負費		1,076	695	1,125,908
その他		315	316	621
施設運営コスト		75,501	96,982	155,491
人件費		61,941	83,598	105,252
光熱水費		2,737	2,757	3,170
指定管理料				
その他		10,823	10,627	47,069





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	101	111	112

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	矢田保育園	施設番号	100201
所在地	上矢田町神明寺50番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	平坂中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S50/03/01
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S50/03/01
敷地面積	12365.10 m ²	総延床面積	1643.88 m ²
		借地面積	1047.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020101	園舎		鉄骨造	1		1,318.28	S50/3/1		診断済	
2	10020102	園舎(遊戯室)		鉄骨造	1		325.60	H13/11/30		新耐震基準	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	矢田保育園	施設番号	100201
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	乳児室1	業務室	49.50	24	区分なし			
2	乳児室2	業務室	49.50	25	区分なし			
3	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
4	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
5	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
6	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
8	保育室6	業務室	49.00	24	区分なし			
9	保育室7	業務室	49.00	24	区分なし			
10	保育室8	業務室	49.00	24	区分なし			
11	保育室9	業務室	49.00	24	区分なし			
12	遊戯室	業務室	159.00		区分なし			
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 96.1	△ 0.9
総額	408,245	15,834	15,685
歳入	408,245	15,834	15,685
利用料	1,961	8,503	7,695
国費	1,150	5	3
県費	1,961	1,147	1,234
その他	403,172	6,179	6,753

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 80.6	19.3
総額	655,692	127,340	151,858
施設維持コスト	5,935	4,921	5,621
人件費			
修繕費	641	732	737
維持管理委託料	1,764	1,608	1,537
工事請負費	1,928	977	1,742
その他	1,602	1,603	1,605
施設運営コスト	649,758	122,419	146,236
人件費	97,807	103,421	122,676
光熱水費	4,905	3,875	4,104
指定管理料			
その他	547,045	15,123	19,456

【歳出の推移】




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	181	156	145

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	三和保育園	施設番号	100202
所在地	米野町下野1番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	

■ 運営・管理情報

運営形態	直営	供用開始日	S55/03/01
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			



■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。

用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S55/03/01		
敷地面積	7286.95 m ²	総延床面積	1168.31 m ²	借地面積	m ²

バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020201	園舎		鉄骨造	1		619.54	S55/3/1		診断済	
2	10020202	園舎(遊戯室)		鉄骨造	1		338.23	H19/3/7		新耐震基準	
3	10020203	園舎		鉄骨造	1		79.25	H19/3/7		新耐震基準	
4	10020204	園舎		鉄骨造	1		131.29	H19/3/7		新耐震基準	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	三和保育園	施設番号	100202
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
2	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
3	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
4	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
5	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
6	遊戯室	業務室	368.12		区分なし			
7	保育室6	業務室	51.84	26	区分なし			
8	乳児室1	業務室	43.20	13	区分なし			
9	乳児室2	業務室	43.20	21	区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	52.3	2.7
総額		9,065	13,804	14,171
歳入		9,065	13,804	14,171
	利用料	1,452	7,413	6,952
	国費	852	5	3
	県費	1,452	1,000	1,115
	その他	5,310	5,386	6,101
歳出	対前年度増減率(%)	-	18.9	7.3
総額		128,887	153,294	164,408
施設維持コスト		3,236	2,922	3,660
	人件費			
	修繕費	475	638	666
	維持管理委託料	1,306	1,402	1,389
	工事請負費	1,428	852	1,574
	その他	29	30	31
施設運営コスト		125,651	150,372	160,748
	人件費	107,588	133,413	139,015
	光熱水費	3,632	3,378	3,708
	指定管理料			
	その他	14,431	13,581	18,025




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	134	136	131

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	巨海保育園	施設番号	100203
所在地	巨海町宮岸10番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	寺津中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S44/03/01
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S44/03/01
敷地面積	2598.96 m ²	総延床面積	605.65 m ²
		借地面積	2031.80 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020301	園舎		コンクリートブロック造	1		169.98	S44/3/1		診断済	
2	10020302	園舎(保育室)		鉄骨造	1		255.00	S57/6/1		新耐震基準	
3	10020303	園舎(遊戯室・保育室)		鉄骨造	1		180.67	S59/3/1		新耐震基準	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	巨海保育園	施設番号	100203
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	147.82		区分なし			
2	保育室1	業務室	54.19	16	区分なし			
3	保育室2	業務室	54.19	27	区分なし			
4	保育室3	業務室	52.94	26	区分なし			
5	保育室4	業務室	52.94	26	区分なし			
6	保育室5	業務室	47.87	24	区分なし			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	54.0	△ 7.1
総額	5,895	9,080	8,438
歳入	5,895	9,080	8,438
利用料	791	4,306	4,139
国費	464	3	2
県費	1,748	1,643	664
その他	2,893	3,129	3,633

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	25.3	25.0
総額	99,053	124,117	155,100
施設維持コスト	4,015	3,948	4,399
人件費			
修繕費	259	371	396
維持管理委託料	711	814	827
工事請負費	778	495	937
その他	2,267	2,268	2,239
施設運営コスト	95,038	120,169	150,700
人件費	84,765	110,315	130,763
光熱水費	1,978	1,962	2,208
指定管理料			
その他	8,295	7,892	17,729

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	73	79	78

【単位当たりコスト】 令和6年



■ 利用者数1人当たりコスト(円/人) ● 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	伊文保育園	施設番号	100204
所在地	道光寺町天下30番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	普通財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	鶴城中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	民間	供用開始日	S54/02/28
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H8/03/29
敷地面積	6830.21 m ²	総延床面積	1174.01 m ²
借地面積			m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020401	園舎		鉄骨造	1		1,174.01	H8/3/29	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	伊文保育園	施設番号	100204
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	202.00		区分なし			
2	乳児室1	業務室	54.00	16	区分なし			
3	乳児室2	業務室	50.00	15	区分なし			
4	保育室1	業務室	50.00	25	区分なし			
5	保育室2	業務室	50.00	25	区分なし			
6	保育室3	業務室	50.00	25	区分なし			
7	保育室4	業務室	50.00	25	区分なし			
8	保育室5	業務室	50.00	25	区分なし			
9	保育室6	業務室	63.00	30	区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	9.5	261.1
総額	127,961	140,086	505,910
歳入	127,961	140,086	505,910
利用料	9,468	9,750	8,856
国費	77,112	83,715	452,859
県費	41,381	46,622	44,196
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	64.1	126.5
総額	171,861	281,957	638,737
施設維持コスト	849	101,217	434,106
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	849	101,217	434,106
施設運営コスト	171,012	180,740	204,631
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他	171,012	180,740	204,631

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	182	187	180

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	平坂保育園	施設番号	100206																
所在地	平坂町山崎17番地	施設大分類	公共施設																
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設																
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設																
		財産区分	普通財産																
		地域区分	西尾市																
		中学校区	平坂中学校地区																
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真																	
<p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>民間</td> <td>供用開始日</td> <td>S49/03/01</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>7:30 ~ 19:30</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">日曜日、祝日、年末年始</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				運営形態	民間	供用開始日	S49/03/01	開館時間	7:30 ~ 19:30	供用廃止日		休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始			指定管理者			
運営形態	民間	供用開始日	S49/03/01																
開館時間	7:30 ~ 19:30	供用廃止日																	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始																		
指定管理者																			
<p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>第一種住居地域</td> <td>建築年月日</td> <td>S49/03/01</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>6156.00 m²</td> <td>総延床面積</td> <td>1168.10 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>借地面積</td> <td>m²</td> </tr> </table>				用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S49/03/01	敷地面積	6156.00 m ²	総延床面積	1168.10 m ²			借地面積	m ²				
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S49/03/01																
敷地面積	6156.00 m ²	総延床面積	1168.10 m ²																
		借地面積	m ²																



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020601	園舎		鉄骨造	1			997.10	S49/3/1	診断済	
2	10020602	園舎(サンルーム)		木造	1			18.00	H12/10/1	新耐震基準	
3	10020603	園舎		鉄骨造	1			153.00	H13/8/31	新耐震基準	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ

施設名	平坂保育園	施設番号	100206
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	乳児室1	業務室	54.00	27	区分なし			
2	乳児室2	業務室	42.00	12	区分なし			
3	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
4	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
5	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
6	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
8	保育室6	業務室	49.00	24	区分なし			
9	遊戯室	業務室	153.00		区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	1099.3	2.9
総額	46,492	557,593	573,675
歳入	46,492	557,593	573,675
利用料	8,116	8,081	7,183
国費	6,546	59,389	530,645
県費	31,830	35,023	35,848
その他		455,100	

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	429.4	△ 79.8
総額	119,724	633,858	128,216
施設維持コスト	296	505,798	29
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	296	505,798	29
施設運営コスト	119,428	128,060	128,186
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他	119,428	128,060	128,186

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	156	155	146

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	なかばた保育園	施設番号	100209
所在地	中畑二丁目34番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	普通財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	平坂中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	民間	供用開始日	S63/03/31
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S63/03/01
敷地面積	5579.45 m ²	総延床面積	1532.89 m ²
		借地面積	286.50 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10020901	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,384.89	S63/3/1	新耐震基準		
2	10020902	園舎		鉄骨造	1		148.00	H19/12/14	新耐震基準		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	なかばた保育園	施設番号	100209
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	乳児室1	業務室	30.00	9	区分なし			
2	乳児室2	業務室	30.00	9	区分なし			
3	保育室1	業務室	49.00	24	区分なし			
4	保育室2	業務室	49.00	24	区分なし			
5	保育室3	業務室	49.00	24	区分なし			
6	保育室4	業務室	49.00	24	区分なし			
7	保育室5	業務室	49.00	24	区分なし			
8	遊戯室	業務室	144.84		区分なし			
9	保育室 (増築1)	業務室	48.70	24	区分なし			
10	保育室 (増築2)	業務室	48.70	24	区分なし			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	4.9	1.7
総額	109,946	115,302	117,239
歳入	109,946	115,302	117,239
利用料	8,272	7,977	7,281
国費	67,430	68,494	73,619
県費	34,244	38,831	36,339
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 7.9	18.8
総額	141,410	130,249	154,782
施設維持コスト	1,859	1,056	121
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	1,859	1,056	121
施設運営コスト	139,551	129,193	154,661
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他	139,551	129,193	154,661

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	159	153	148

【単位当たりコスト】 令和6年



■ 利用者数1人当たりコスト(円/人) ● 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色保育園	施設番号	100211
所在地	一色町一色前新田200番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S49/03/25
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S49/03/25
敷地面積	2962.00 m ²	総延床面積	1114.76 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021101	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,114.76	S49/3/25	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	一色保育園	施設番号	100211
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室2	業務室	42.15	22	区分なし			
2	保育室3	業務室	42.07	25	区分なし			
3	保育室4	業務室	41.79	21	区分なし			
4	保育室6	業務室	42.07	21	区分なし			
5	保育室7	業務室	42.03	21	区分なし			
6	遊戯室	業務室	144.00		区分なし			
7	保育室1	業務室	42.03	21	区分なし			
8	保育室5	業務室	42.15	21	区分なし			
9	乳児室1	業務室	52.33	15	区分なし			
10	乳児室2	業務室	27.56	17	区分なし			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	61.6	1.0
総額	9,674	15,631	15,793
歳入	9,674	15,631	15,793
利用料	1,550	8,394	7,748
国費	909	5	3
県費	1,550	1,132	1,243
その他	5,666	6,099	6,799
歳出 対前年度増減率(%)	-	7.6	10.2
総額	141,684	152,383	167,927
施設維持コスト	3,434	3,289	4,059
人件費			
修繕費	506	723	742
維持管理委託料	1,393	1,588	1,548
工事請負費	1,524	965	1,754
その他	10	14	14
施設運営コスト	138,250	149,094	163,869
人件費	118,994	130,138	140,100
光熱水費	3,876	3,825	4,132
指定管理料			
その他	15,380	15,131	19,636





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	143	154	146

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色西部保育園			施設番号	100212																												
所在地	一色町治明東川田2番地1			施設大分類	公共施設																												
所管局部課	市長部局 子ども部保育課			施設中分類	福祉施設																												
設置目的	児童福祉法による			施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設																												
				財産区分	行政財産																												
				地域区分	一色町																												
				中学校区	一色中学校地区																												
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例			外観写真																													
<p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>S59/01/31</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>7:30 ~ 18:30</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">土曜日、日曜日、祝日、年末年始</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>用途地域の指定のない区域</td> <td>建築年月日</td> <td>S59/01/31</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>4198.82 m²</td> <td>総延床面積</td> <td>1042.13 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>借地面積</td> <td>603.00 m²</td> </tr> </table>						運営形態	直営	供用開始日	S59/01/31	開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日		休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始			指定管理者				用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S59/01/31	敷地面積	4198.82 m ²	総延床面積	1042.13 m ²			借地面積	603.00 m ²
運営形態	直営	供用開始日	S59/01/31																														
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日																															
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始																																
指定管理者																																	
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S59/01/31																														
敷地面積	4198.82 m ²	総延床面積	1042.13 m ²																														
		借地面積	603.00 m ²																														



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク		導入なし								

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021201	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,042.13	S59/1/31	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ

施設名	一色西部保育園	施設番号	100212
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室2	業務室	58.88	29	区分なし			
2	保育室3	業務室	58.88	29	区分なし			
3	保育室4	業務室	58.88	29	区分なし			
4	保育室6	業務室	58.88	29	区分なし			
5	乳児室	業務室	56.60	17	区分なし			
6	保育室5	業務室	58.88	29	区分なし			
7	遊戯室	業務室	138.00		区分なし			
8	保育室1	業務室	58.88	29	区分なし			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	53.2	△ 1.0
総額	6,494	9,947	9,844
歳入	6,494	9,947	9,844
利用料	1,040	5,341	4,829
国費	610	3	2
県費	1,040	721	775
その他	3,804	3,881	4,238

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	15.3	10.9
総額	90,616	104,493	115,871
施設維持コスト	2,493	2,282	2,715
人件費			
修繕費	340	460	462
維持管理委託料	935	1,010	965
工事請負費	1,023	614	1,093
その他	195	198	194
施設運営コスト	88,123	102,211	113,156
人件費	74,984	90,148	98,249
光熱水費	2,602	2,434	2,576
指定管理料			
その他	10,537	9,629	12,331

【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	96	98	91

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色南部保育園	施設番号	100213
所在地	一色町中外沢中大割21番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S60/02/15
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S60/02/15
敷地面積	3515.00 m ²	総延床面積	1033.91 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021301	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,033.91	S60/2/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	一色南部保育園	施設番号	100213
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室2	業務室	58.98	29	区分なし			
2	保育室3	業務室	58.98	29	区分なし			
3	保育室4	業務室	58.98	29	区分なし			
4	保育室6	業務室	58.98	29	区分なし			
5	乳児室	業務室	57.11	17	区分なし			
6	遊戯室	業務室	148.00		区分なし			
7	保育室1	業務室	58.98	29	区分なし			
8	保育室5	業務室	58.98	29	区分なし			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	88.9	△ 3.1
総額		5,316	10,045	9,736
歳入		5,316	10,045	9,736
	利用料	769	5,123	4,776
	国費	451	3	2
	県費	1,282	1,195	766
	その他	2,813	3,723	4,191
歳出	対前年度増減率(%)	-	40.7	11.7
総額		73,722	103,758	115,893
施設維持コスト		1,709	2,012	2,506
	人件費			
	修繕費	251	441	457
	維持管理委託料	692	969	954
	工事請負費	756	589	1,081
	その他	10	13	13
施設運営コスト		72,012	101,746	113,387
	人件費	61,947	90,148	98,792
	光熱水費	1,924	2,335	2,547
	指定管理料			
	その他	8,141	9,263	12,048





施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	71	94	90

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色東部保育園	施設番号	100214
所在地	一色町野田堤外54番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S59/01/25
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S59/01/25
敷地面積	3427.00 m ²	総延床面積	1044.52 m ²
		借地面積	1003.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021401	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,044.52	S59/1/25	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	一色東部保育園	施設番号	100214
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室2	業務室	58.39	29	区分なし			
2	保育室3	業務室	58.39	29	区分なし			
3	保育室4	業務室	58.39	29	区分なし			
4	保育室5	業務室	58.39	29	区分なし			
5	保育室6	業務室	58.39	29	区分なし			
6	一時保育室	業務室	77.36	38	区分なし			
7	乳児室	業務室	54.00	16	区分なし			
8	遊戯室	業務室	150.00		区分なし			
9	保育室1	業務室	58.39	29	区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	37.3	1.1
総額		7,171	9,845	9,952
歳入		7,171	9,845	9,952
	利用料	1,149	5,287	4,882
	国費	674	3	2
	県費	1,149	713	783
	その他	4,200	3,842	4,285



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	24.7	38.3
総額		67,566	84,245	116,510
施設維持コスト		2,808	2,336	2,810
	人件費			
	修繕費	375	455	468
	維持管理委託料	1,033	1,000	976
	工事請負費	1,129	608	1,105
	その他	270	273	262
施設運営コスト		64,758	81,909	113,700
	人件費	50,535	70,154	98,792
	光熱水費	2,873	2,409	2,604
	指定管理料			
	その他	11,351	9,347	12,304





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	106	97	92

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色中部保育園	施設番号	100215
所在地	一色町一色下乾地85番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S52/03/31
開館時間	8:00 ~ 16:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S52/03/31
敷地面積	2825.28 m ²	総延床面積	694.15 m ²
		借地面積	185.28 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021501	園舎		鉄筋コンクリート造	2		694.15	S52/3/31	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	一色中部保育園	施設番号	100215
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室2	業務室	42.50	21	区分なし			
2	保育室3	業務室	42.50	21	区分なし			
3	保育室4	業務室	42.50	21	区分なし			
4	遊戯室	業務室	172.57		区分なし			
5	保育室1	業務室	42.50	21	区分なし			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	23.0	△ 16.9
総額	4,127	5,075	4,219
歳入	4,127	5,075	4,219
利用料	661	2,725	2,070
国費	388	2	1
県費	661	368	332
その他	2,417	1,980	1,816

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	20.3	△ 0.5
総額	39,392	47,371	47,116
施設維持コスト	1,600	1,205	1,292
人件費			
修繕費	216	235	198
維持管理委託料	594	515	414
工事請負費	650	313	469
その他	140	142	211
施設運営コスト	37,792	46,166	45,824
人件費	29,342	40,161	39,517
光熱水費	1,653	1,242	1,104
指定管理料			
その他	6,796	4,763	5,203

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	61	50	39

【単位当たりコスト】 令和6年



■ 利用者数1人当たりコスト(円/人) ○ 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	佐久島保育園	施設番号	100216
所在地	一色町佐久島掛梨40番地(佐久島開発総合センター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	佐久島しおさい学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S56/11/02
開館時間	8:00 ~ 16:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	都市計画区域外	建築年月日	S56/11/02
敷地面積	m ²	総延床面積	660.72 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10010101	開発総合センター		鉄筋コンクリート造	2		660.72	S56/11/2	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	佐久島保育園	施設番号	100216
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室	業務室	37.88	18	区分なし			
2	乳児室	業務室	21.50	6	区分なし			
3	集会室 (遊戯室)	業務室	127.00		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	200.1	59.9
総額		68	203	325
歳入		68	203	325
利用料		11	109	159
国費		6	0	0
県費		11	15	26
その他		40	79	140
歳出	対前年度増減率(%)	-	0.2	20.7
総額		8,664	8,683	10,483
施設維持コスト		24	43	83
人件費				
修繕費		4	9	15
維持管理委託料		10	21	32
工事請負費		11	13	36
その他				
施設運営コスト		8,641	8,640	10,400
人件費		8,150	8,360	9,879
光熱水費		27	50	85
指定管理料				
その他		464	231	436





施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	1	2	3

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	横須賀保育園		施設番号	100217																
所在地	吉良町上横須賀宮腰162番地		施設大分類	公共施設																
所管局部課	市長部局 子ども部保育課		施設中分類	福祉施設																
設置目的	児童福祉法による		施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設																
			財産区分	行政財産																
			地域区分	吉良町																
			中学校区	吉良中学校地区																
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例		外観写真																	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>S49/05/31</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>7:30 ~ 18:30</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">日曜日、祝日、年末年始</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>					運営形態	直営	供用開始日	S49/05/31	開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日		休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始			指定管理者			
運営形態	直営	供用開始日	S49/05/31																	
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日																		
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始																			
指定管理者																				
<p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>第一種住居地域</td> <td>建築年月日</td> <td>S49/05/31</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>4414.17 m²</td> <td>総延床面積</td> <td>1241.65 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>借地面積</td> <td>m²</td> </tr> </table>					用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S49/05/31	敷地面積	4414.17 m ²	総延床面積	1241.65 m ²			借地面積	m ²				
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S49/05/31																	
敷地面積	4414.17 m ²	総延床面積	1241.65 m ²																	
		借地面積	m ²																	

バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク		導入なし								

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	○	○	○	○	-		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021701	園舎		鉄筋コンクリート造	2			1,130.67	S49/5/31	診断済	
2	10021702	園舎		軽鉄プレハブ	1			110.98	H20/7/1	-	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ

施設名	横須賀保育園	施設番号	100217
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室3	業務室	42.05	21	区分なし			
2	保育室4	業務室	42.05	21	区分なし			
3	保育室5	業務室	42.05	21	区分なし			
4	保育室6	業務室	42.05	21	区分なし			
5	保育室7	業務室	42.05	21	区分なし			
6	保育室8	業務室	42.05	21	区分なし			
7	保育室9	業務室	44.45	22	区分なし			
8	保育室10	業務室	44.45	22	区分なし			
9	保育室1	業務室	42.05	21	区分なし			
10	保育室2	業務室	42.05	21	区分なし			
11	遊戯室	業務室	171.12		区分なし			
12	乳児室	業務室	109.47	33	区分なし			
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 46.7	2.0
総額		40,180	21,416	21,851
歳入		40,180	21,416	21,851
	利用料	2,351	11,500	10,720
	国費	1,379	7	4
	県費	2,351	1,551	1,720
	その他	34,099	8,357	9,407

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	5.6	4.3
総額		196,548	207,604	216,436
施設維持コスト		34,086	33,382	5,612
	人件費			
	修繕費	768	991	1,027
	維持管理委託料	2,115	2,175	2,142
	工事請負費	31,190	30,200	2,427
	その他	12	16	16
施設運営コスト		162,462	174,222	210,824
	人件費	133,674	148,495	177,283
	光熱水費	5,881	5,241	5,717
	指定管理料			
	その他	22,907	20,486	27,824

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	217	211	202

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	白浜保育園	施設番号	100219
所在地	吉良町白浜新田上七八1番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H23/03/31
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H23/03/31
敷地面積	5876.17 m ²	総延床面積	1253.61 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	1時間30分以内	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10021901	園舎		鉄骨造	1		1,253.61	H23/3/31	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	白浜保育園	施設番号	100219
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室3	業務室	50.03	25	区分なし			
2	保育室4	業務室	50.03	25	区分なし			
3	保育室5	業務室	51.39	25	区分なし			
4	保育室6	業務室	44.94	22	区分なし			
5	乳児室	業務室	44.49	13	区分なし			
6	遊戯室	業務室	205.44		区分なし			
7	保育室1	業務室	50.03	25	区分なし			
8	保育室2	業務室	50.03	25	区分なし			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	73.2	2.0
総額	5,817	10,074	10,277
歳入	5,817	10,074	10,277
利用料	845	5,232	5,042
国費	496	3	2
県費	1,385	1,036	809
その他	3,091	3,802	4,424

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	12.1	20.8
総額	91,359	102,369	123,660
施設維持コスト	5,250	5,427	2,721
人件費			
修繕費	276	451	483
維持管理委託料	760	990	1,007
工事請負費	4,131	3,901	1,142
その他	82	86	89
施設運営コスト	86,109	96,942	120,940
人件費	74,989	85,064	105,252
光熱水費	2,114	2,384	2,689
指定管理料			
その他	9,006	9,494	12,999

【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	78	96	95

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	津平保育園	施設番号	100221																
所在地	吉良町津平下天神34番地	施設大分類	公共施設																
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設																
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設																
		財産区分	行政財産																
		地域区分	吉良町																
		中学校区	吉良中学校地区																
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真																	
<div style="display: flex; align-items: center;">  </div>																			
<p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>S55/03/25</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>7:30 ~ 19:00</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">土曜日、日曜日、祝日、年末年始</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				運営形態	直営	供用開始日	S55/03/25	開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日		休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始			指定管理者			
運営形態	直営	供用開始日	S55/03/25																
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日																	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始																		
指定管理者																			
<p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>用途地域の指定のない区域</td> <td>建築年月日</td> <td>S55/03/25</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>3137.39 m²</td> <td>総延床面積</td> <td>774.92 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>借地面積</td> <td>m²</td> </tr> </table>				用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S55/03/25	敷地面積	3137.39 m ²	総延床面積	774.92 m ²			借地面積	m ²				
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S55/03/25																
敷地面積	3137.39 m ²	総延床面積	774.92 m ²																
		借地面積	m ²																

バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○	○	-	

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022101	園舎		鉄筋コンクリート造	2			749.14	S55/3/25	診断済	
2	10022102	園舎(乳児用トイレ)		鉄骨造	1			25.78	H13/3/2	新耐震基準	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ

施設名	津平保育園	施設番号	100221
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室3	業務室	43.17	21	区分なし			
2	乳児室	業務室	73.63	22	区分なし			
3	遊戯室	業務室	148.20		区分なし			
4	保育室1	業務室	43.17	21	区分なし			
5	保育室2	業務室	43.17	21	区分なし			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	58.5	7.7
総額	6,021	9,541	10,277
歳入	6,021	9,541	10,277
利用料	964	5,123	5,042
国費	566	3	2
県費	964	691	809
その他	3,527	3,723	4,424

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	18.2	29.2
総額	77,844	91,977	118,809
施設維持コスト	2,138	2,009	2,642
人件費			
修繕費	315	441	483
維持管理委託料	867	969	1,007
工事請負費	948	589	1,142
その他	8	10	10
施設運営コスト	75,706	89,968	116,168
人件費	63,572	78,513	100,584
光熱水費	2,412	2,335	2,689
指定管理料			
その他	9,721	9,120	12,895

【歳出の推移】




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	89	94	95

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	荻原保育園	施設番号	100222
所在地	吉良町荻原烏帽子25番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S54/01/31
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S54/01/31
敷地面積	2973.00 m ²	総延床面積	857.87 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	2時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022201	園舎		鉄筋コンクリート造	2		857.87	S54/1/31	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	荻原保育園	施設番号	100222
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	保育室3	業務室	42.00	21	区分なし			
2	保育室4	業務室	42.00	21	区分なし			
3	保育室5	業務室	42.00	21	区分なし			
4	保育室6	業務室	42.00	21	区分なし			
5	保育室1	業務室	42.00	21	区分なし			
6	保育室2	業務室	42.00	21	区分なし			
7	遊戯室	業務室	160.20		区分なし			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	82.2	△ 13.5
総額	4,736	8,627	7,464
歳入	4,736	8,627	7,464
利用料	758	4,633	3,662
国費	445	3	1
県費	758	625	587
その他	2,774	3,367	3,213

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	59.5	3.4
総額	45,286	72,239	74,686
施設維持コスト	1,684	1,818	1,922
人件費			
修繕費	248	399	351
維持管理委託料	682	876	732
工事請負費	746	532	829
その他	8	10	11
施設運営コスト	43,602	70,421	72,764
人件費	34,230	60,156	61,609
光熱水費	1,897	2,111	1,953
指定管理料			
その他	7,475	8,154	9,202

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	70	85	69

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	東幡豆保育園	施設番号	100223
所在地	東幡豆町中尾36番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
		中学校区	幡豆中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S47/03/31
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S47/03/31
敷地面積	2802.70 m ²	総延床面積	1045.41 m ²
		借地面積	231.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			-	△	-	

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022301	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,045.41	S47/3/31	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	東幡豆保育園	施設番号	100223
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	241.20		区分なし			
2	保育室1	業務室	51.66	25	区分なし			
3	保育室2	業務室	51.66	25	区分なし			
4	保育室3	業務室	53.30	26	区分なし			
5	保育室4	業務室	53.30	26	区分なし			
6	保育室5	業務室	51.66	25	区分なし			
7	保育室6	業務室	51.66	25	区分なし			
8	乳児室	業務室	94.93	28	区分なし			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	57.8	△ 13.2
総額	5,209	8,221	7,139
歳入	5,209	8,221	7,139
利用料	834	4,415	3,503
国費	489	3	1
県費	834	596	562
その他	3,051	3,208	3,074

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	9.6	16.9
総額	79,339	86,917	101,631
施設維持コスト	1,949	1,831	1,929
人件費			
修繕費	273	380	335
維持管理委託料	750	835	700
工事請負費	820	507	793
その他	106	108	101
施設運営コスト	77,390	85,086	99,702
人件費	66,829	75,238	88,913
光熱水費	2,087	2,012	1,868
指定管理料			
その他	8,475	7,836	8,921

【歳出の推移】





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	77	81	66

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	幡豆保育園	施設番号	100224
所在地	西幡豆町前田35番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S50/03/20
開館時間	7:30 ~ 18:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S50/03/20
敷地面積	5659.45 m ²	総延床面積	1023.58 m ²
		借地面積	2390.24 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022401	園舎		鉄筋コンクリート造	2		1,023.58	S50/3/20	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	幡豆保育園	施設番号	100224
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	261.60		区分なし			
2	保育室1	業務室	47.25	24	区分なし			
3	保育室2	業務室	47.25	24	区分なし			
4	保育室3	業務室	47.25	24	区分なし			
5	保育室4	業務室	47.25	24	区分なし			
6	保育室5	業務室	47.25	24	区分なし			
7	乳児室	業務室	49.21	15	区分なし			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	37.6	23.8
総額		4,825	6,640	8,221
歳入		4,825	6,640	8,221
利用料		715	3,434	4,033
国費		419	2	2
県費		1,075	709	647
その他		2,615	2,495	3,539

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出	対前年度増減率(%)	-	32.6	26.9
総額		71,275	94,541	119,974
施設維持コスト		1,692	1,455	13,549
人件費				
修繕費		234	296	386
維持管理委託料		643	649	806
工事請負費		703	395	11,537
その他		112	115	820
施設運営コスト		69,583	93,086	106,425
人件費		60,315	85,236	94,123
光熱水費		1,789	1,565	2,151
指定管理料				
その他		7,479	6,286	10,151

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	66	63	76

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) ●利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	見影保育園	施設番号	100225
所在地	西幡豆町北岡割1番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
		中学校区	幡豆中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S58/01/31
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種中高層住居専用地域・他	建築年月日	S58/01/31
敷地面積	2137.33 m ²	総延床面積	838.77 m ²
		借地面積	1007.48 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	○	○	○	○	-		

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022501	園舎		鉄筋コンクリート造	2		838.77	S58/1/31	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	見影保育園	施設番号	100225
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	178.75		区分なし			
2	保育室1	業務室	48.75	24	区分なし			
3	保育室2	業務室	48.75	24	区分なし			
4	保育室3	業務室	48.75	24	区分なし			
5	保育室4	業務室	48.75	24	区分なし			
6	乳児室	業務室	39.75	12	区分なし			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	40.0	21.8
総額		4,059	5,684	6,923
歳入		4,059	5,684	6,923
	利用料	650	3,052	3,396
	国費	381	2	1
	県費	650	412	545
	その他	2,377	2,218	2,981

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	29.9	12.9
総額		53,830	69,917	78,925
施設維持コスト		1,444	1,201	1,784
	人件費			
	修繕費	212	263	325
	維持管理委託料	585	577	679
	工事請負費	639	351	769
	その他	8	10	11
施設運営コスト		52,385	68,716	77,141
	人件費	44,011	61,966	66,820
	光熱水費	1,626	1,391	1,811
	指定管理料			
	その他	6,749	5,359	8,510

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	293	293
利用者数 (人)	60	56	64

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	鳥羽保育園	施設番号	100226
所在地	鳥羽町古新田16番地38	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
		中学校区	幡豆中学校地区
設置根拠	西尾市立保育所設置及び管理等に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S51/12/25
開館時間	8:00 ~ 16:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S51/12/25
敷地面積	3568.48 m ²	総延床面積	836.95 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	1時間30分以内	極めて低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022601	園舎		鉄筋コンクリート造	2		484.42	S51/12/25		診断済	
2	10022602	園舎		木造	1		352.53	H9/3/12		診断済	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	鳥羽保育園	施設番号	100226
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	188.80		区分なし			
2	保育室3	業務室	40.70	20	区分なし			
3	保育室4	業務室	40.70	20	区分なし			
4	乳児室	業務室	34.79	10	区分なし			
5	保育室2	業務室	40.51	20	区分なし			
6	保育室1	業務室	40.10	20	区分なし			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 5.5	△ 24.8
総額		1,827	1,725	1,298
歳入		1,827	1,725	1,298
利用料		293	927	637
国費		172	1	0
県費		293	125	102
その他		1,070	673	559



歳出	対前年度増減率(%)	-	39.7	△ 21.5
総額		29,199	40,789	32,039
施設維持コスト		5,464	5,182	369
人件費				
修繕費		96	80	61
維持管理委託料		263	175	127
工事請負費		5,073	4,891	144
その他		33	35	37
施設運営コスト		23,734	35,607	31,670
人件費		19,561	33,439	29,638
光熱水費		732	422	340
指定管理料				
その他		3,441	1,745	1,693





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	27	17	12

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	白ばら園	施設番号	100227
所在地	室町中屋敷95番地（室場保育園敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H25/02/08
開館時間	8:30 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H25/02/08
敷地面積	7581.31 m ²	総延床面積	909.35 m ²
		借地面積	533.00 m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○	○	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022701	園舎		鉄筋コンクリート造	2		909.35	H25/2/8	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	白ばら園	施設番号	100227
-----	------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	プレイルーム	業務室	118.80		区分なし			
2	相談支援事業所	業務室	45.46	9	区分なし			
3	相談室	業務室	22.77		区分なし			
4	指導室1	業務室	42.00	9	区分なし			
5	指導室2	業務室	42.00	9	区分なし			
6	指導室3	業務室	42.00	9	区分なし			
7	指導室4	業務室	42.00	9	区分なし			
8	指導室5	業務室	42.00	9	区分なし			
9	指導室6	業務室	42.00	9	区分なし			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 1.6	△ 4.7
総額		2,606	2,565	2,445
歳入		2,606	2,565	2,445
利用料			63	
国費				
県費		325	154	
その他		2,282	2,348	2,445



歳出	対前年度増減率(%)	-	17.5	25.5
総額		147,770	173,694	217,920
施設維持コスト		1,617	2,328	1,407
人件費				
修繕費		883	894	645
維持管理委託料		448	464	477
工事請負費			660	
その他		285	310	285
施設運営コスト		146,153	171,366	216,513
人件費		126,709	143,323	195,249
光熱水費		1,255	1,155	1,674
指定管理料				
その他		18,190	26,888	19,589





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	46	45	45

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	中央児童館	施設番号	100228
所在地	鶴ヶ崎町6番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、その健全な成長を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市立児童館の設置及び管理に関する条例	中学校区	西尾中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S42/04/01
開館時間	9:00 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	月曜日、祝日の翌日、年末年始 開館時間は9時から17時まで。休館日は月曜・祝日の翌日・年末年始。		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H23/02/01
敷地面積	1667.07 m ²	総延床面積	430.59 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022801	中央児童館		鉄骨造	1		430.59	H23/2/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	中央児童館	施設番号	100228
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	90.60		区分なし			
2	図書室	業務室	34.00		区分なし			
3	集会室	業務室	35.90		区分なし			
4	児童クラブ室	業務室	78.20	45	区分なし			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 0.1	△ 0.1
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	515	425	351
	維持管理委託料	231	268	239
	工事請負費			
	その他	20	144	116
施設運営コスト				
	人件費	12,387	12,161	12,364
	光熱水費	992	814	1,018
	指定管理料			
	その他	465	786	489




施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	297	296	296
利用者数 (人)	9,003	21,465	24,976

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	寺津こどもひろば	施設番号	100229
所在地	寺津町天王山27番地（寺津ふれあいセンター敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、その健全な成長を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市寺津ふれあいセンターこどもひろば運営要綱	中学校区	寺津中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H10/04/01
開館時間	9:00 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	月曜日、年末年始 開館時間は火曜から金曜日は15時から17時。土日祝日は9時から17時。休館日は月曜・年末年始。		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H10/03/23
敷地面積	m ²	総延床面積	1067.13 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10015001	本棟		鉄筋コンクリート造	3		1,067.13	H10/3/23	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	寺津こどもひろば	施設番号	100229
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	こどもひろば	業務室	55.12		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 14.1	30.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他		6	
施設運営コスト				
	人件費	875	746	977
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他	23	20	20




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	308	307	307
利用者数 (人)	1,685	3,500	3,785

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色児童センター	施設番号	100230
所在地	一色町一色中屋敷84番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、その健全な成長を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市立児童館の設置及び管理に関する条例	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H17/04/01
開館時間	9:00 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	月曜日、祝日の翌日、年末年始 開館時間は9時から17時まで。休館日は月曜・祝日の翌日・年末年始。		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	商業地域	建築年月日	H17/03/01
敷地面積	2296.89 m ²	総延床面積	521.08 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以上	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10023001	一色児童センター		鉄骨造	1		521.08	H17/3/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	一色児童センター	施設番号	100230
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	135.02		区分なし			
2	図書室	業務室	36.54		区分なし			
3	乳幼児室	業務室	79.71		区分なし			
4	工作室	業務室	25.08		区分なし			
5	相談室	業務室	9.79		区分なし			
6	会議室	業務室	19.01		区分なし			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	49.0	△ 27.6
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	75	329	607
	維持管理委託料	254	269	274
	工事請負費			
	その他	26	157	131
施設運営コスト				
	人件費	9,614	15,035	9,584
	光熱水費	1,239	1,115	1,419
	指定管理料			
	その他	572	653	687





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 分類平均

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	297	298	297
利用者数 (人)	8,701	17,529	21,640

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	吉良児童館	施設番号	100231
所在地	吉良町吉田大切間17番地3（吉良保健センター敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、その健全な成長を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市立児童館の設置及び管理に関する条例	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H7/04/01
開館時間	9:00 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開館時間は9時から17時まで。休館日は日曜・祝日、年末年始。		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H7/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	3534.02 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入あり										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10030601	吉良保健センター		鉄筋コンクリート造	3		3,534.02	H7/3/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	吉良児童館	施設番号	100231
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	77.80		区分なし			
2	図書室	業務室	17.40		区分なし			
3	集会室	業務室	34.00		区分なし			
4	児童クラブ室	業務室	42.75	25	区分なし			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	4.6	0.6
総額				
施設維持コスト				
	人件費	164	115	89
	修繕費	101	38	6
	維持管理委託料	63	65	83
	工事請負費			
	その他		12	
施設運営コスト				
	人件費	7,978	8,405	8,480
	光熱水費	7,701	8,110	8,156
	指定管理料	10		
	その他	268	294	323





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	293	292	292
利用者数 (人)	3,725	8,187	11,672

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	幡豆児童館	施設番号	100232
所在地	寺部町林添89番地1（幡豆図書館敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、その健全な成長を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	西尾市立児童館の設置及び管理に関する条例	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S57/02/01
開館時間	9:00 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	月曜日、年末年始 開館時間は9時から17時まで。休館日は月曜・年末年始・幡豆図書館の休館日。		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S57/02/01
敷地面積	m ²	総延床面積	198.53 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	○	-	-	○	○
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-		-				-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10023201	幡豆児童館		鉄筋コンクリート造	2		198.53	S57/2/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	幡豆児童館	施設番号	100232
-----	-------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	31.50		区分なし			
2	図書室	業務室	52.20		区分なし			
3	集会室	業務室	52.20		区分なし			
4	会議室	業務室	8.80		区分なし			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	8.3	12.5
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	32	55	9
	維持管理委託料	42	50	55
	工事請負費	176		
	その他	2	48	37
施設運営コスト				
	人件費	6,613	7,431	8,558
	光熱水費	587	543	566
	指定管理料			
	その他	418	397	368





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	312	312	317
利用者数 (人)	3,654	9,035	10,232

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	地域子育て支援センターやつおもて	施設番号	100233
所在地	戸ヶ崎町豊美121番地1(八ツ面保育園内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実に図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	鶴城中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H12/04/01
開館時間	8:30 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日~1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H12/03/10
敷地面積	6080.54 m ²	総延床面積	2029.71 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10019401	園舎		鉄筋コンクリート造	2		2,029.71	H12/3/10	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	地域子育て支援センターやつおもて	施設番号	100233
-----	------------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	支援室	業務室	96.64	20	区分なし			
2	相談室	業務室	5.40		区分なし			
3	事務室	業務室	14.44		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	10.4	△ 1.9
総額		11,933	13,168	12,912
歳入		11,933	13,168	12,912
利用料				
国費		5,966	6,584	6,456
県費		5,966	6,584	6,456
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	9.0	△ 19.5
総額		22,327	24,326	19,573
施設維持コスト		6,558	7,898	7,565
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費		40	128	20
維持管理委託料				
工事請負費			1,047	
その他				
施設運営コスト		15,769	16,428	12,008
人件費		15,459	15,842	11,095
光熱水費		29	29	32
指定管理料				
その他		281	557	881





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	7,985	9,776	8,996

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	地域子育て支援センターよねづ	施設番号	100235
所在地	米津町天竺柱72番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	鶴城中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H23/04/01
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日~1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H23/03/15
敷地面積	6966.78 m ²	総延床面積	56.01 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10023501	地域子育て支援センターよねづ		鉄骨造	1		56.01	H23/3/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	地域子育て支援センターよねづ	施設番号	100235
-----	----------------	------	--------



各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	支援室	業務室	37.40	20	区分なし			
2	事務室	業務室	5.56		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	4.7	18.7
総額		3,435	3,597	4,271
歳入		3,435	3,597	4,271
利用料				
国費		1,717	1,799	2,136
県費		1,717	1,799	2,136
その他				

歳出	対前年度増減率(%)	-	11.7	33.9
総額		4,399	4,915	6,580
施設維持コスト		175	194	418
人件費				
修繕費				68
維持管理委託料		172	191	347
工事請負費				
その他		3	3	3
施設運営コスト		4,225	4,721	6,162
人件費		4,075	4,210	5,860
光熱水費		101	99	101
指定管理料				
その他		49	412	202





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	3,945	3,934	4,590

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	地域子育て支援センターと〜ぷ	施設番号	100236
所在地	貝吹町油ノ木61番地3	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	東部中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H18/10/01
開館時間	9:30 ~ 16:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日~1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H18/10/01
敷地面積	m ²	総延床面積	99.50 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
		極めて高い						○
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10023601	地域子育て支援センターと〜ぷ		鉄骨造	1		99.50	H18/10/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ


施設名	地域子育て支援センターと〜ぷ	施設番号	100236
-----	----------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	支援室	業務室	100.00	20	区分なし			
2	事務室	業務室	10.24		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	2.8	15.5
総額		3,979	4,090	4,726
歳入		3,979	4,090	4,726
利用料				
国費		1,989	2,045	2,363
県費		1,989	2,045	2,363
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	1.2	31.7
総額		6,063	6,135	8,079
施設維持コスト		3	3	993
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				990
その他		3	3	3
施設運営コスト		6,060	6,132	7,086
人件費				
光熱水費				
指定管理料				
その他		6,060	6,132	7,086





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	5,311	8,335	6,663

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	地域子育て支援センターなかばた	施設番号	100237
所在地	中畑二丁目34番地（中畑保育園敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	平坂中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H23/04/01
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日～1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H23/03/15
敷地面積	5579.45 m ²	総延床面積	56.01 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10023701	地域子育て支援センターなかばた		鉄骨造	1		56.01	H23/3/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	地域子育て支援センターなかばた	施設番号	100237
-----	-----------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	支援室	業務室	37.40	20	区分なし			
2	事務室	業務室	5.56		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	0.3	8.3
総額		4,633	4,645	5,028
歳入		4,633	4,645	5,028
利用料				
国費		2,316	2,322	2,514
県費		2,316	2,322	2,514
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	0.3	8.3
総額		6,949	6,967	7,543
施設維持コスト		3	3	3
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他		3	3	3
施設運営コスト		6,947	6,964	7,540
人件費				
光熱水費				
指定管理料				
その他		6,947	6,964	7,540





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	4,888	4,956	5,523

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	つどいの広場	施設番号	100238
所在地	花ノ木町2丁目1番地(総合福祉センター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	西尾中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H8/03/31
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	火、木、土日祝日、12月29日~1月3日 開設日：月、水、金		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	近隣商業地域	建築年月日	H8/03/01
敷地面積	7195.90 m ²	総延床面積	6026.90 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所	
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊		
範囲外	範囲外	極めて高い							
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波				
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所			

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10027701	本館		鉄骨鉄筋コンクリート造	5	1		6,026.90	H8/3/1	新耐震基準	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ


施設名	つどいの広場	施設番号	100238
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	子ども広場	業務室	81.10	20	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	1.7	19.6
総額		1,619	1,647	1,970
歳入		1,619	1,647	1,970
利用料				
国費		810	823	985
県費		810	823	985
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	2.3	60.5
総額		2,376	2,432	3,902
施設維持コスト				947
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				947
その他				
施設運営コスト		2,376	2,432	2,955
人件費		2,365	2,335	2,797
光熱水費				
指定管理料				
その他		11	96	158





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	147	142	136
利用者数 (人)	4,522	4,545	5,369

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	地域子育て支援センターいっしき	施設番号	100239
所在地	一色町一色前新田195番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市地域子育て支援センターいっしきの設置管理に関する条例 地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S62/07/01
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日～1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S62/07/01
敷地面積	2443.00 m ²	総延床面積	1497.86 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10030501	子育て・多世代交流プラザ		鉄筋コンクリート造	2		1,497.86	S62/7/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	地域子育て支援センターいっしき	施設番号	100239
-----	-----------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	ひだまりひろば	業務室	84.50	60	区分なし			
2	こどもひろば	業務室	35.80	40	区分なし			
3	事務室	業務室	19.10		区分なし			
4	湯沸室	業務室	15.60		区分なし			
5	相談室	業務室	5.70		区分なし			
6	授乳室	業務室	10.80		区分なし			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 1.6	8.3
総額		5,805	5,713	6,188
歳入		5,805	5,713	6,188
利用料				
国費		2,902	2,857	3,094
県費		2,902	2,857	3,094
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	0.9	32.8
総額		7,779	7,850	10,424
施設維持コスト		10		
人件費				
修繕費				
維持管理委託料		10		
工事請負費				
その他				
施設運営コスト		7,769	7,850	10,424
人件費		6,078	6,222	8,597
光熱水費		1,671	1,448	1,631
指定管理料				
その他		20	180	196





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	8,975	9,682	9,992

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	地域子育て支援センターきら	施設番号	100240
所在地	吉良町小牧郷前5番地(横須賀ふれあいセンター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H2/10/01
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	休館日 月土日祝日、12月29日～1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H2/09/03
敷地面積	2322.89 m ²	総延床面積	999.10 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10015901	本棟		鉄筋コンクリート造	1		999.10	H2/9/3	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

施設カルテ


施設名	地域子育て支援センターきら	施設番号	100240
-----	---------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	遊戯室	業務室	51.00	20	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-		△ 0.4
総額		2,560	2,559	2,549
歳入		2,560	2,559	2,549
利用料				
国費		1,280	1,280	1,275
県費		1,280	1,280	1,275
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	3.4	44.2
総額		3,232	3,341	4,817
施設維持コスト		30		10
人件費				
修繕費		30		10
維持管理委託料				
工事請負費				
その他				
施設運営コスト		3,202	3,341	4,807
人件費		3,158	3,233	4,687
光熱水費				
指定管理料				
その他		44	108	120





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	196	195	201
利用者数 (人)	3,835	3,351	3,862

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	子育て広場はず	施設番号	100241
所在地	西幡豆町前田35番地(幡豆老人憩の家内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H23/04/01
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	火、木、土日祝日、12月29日~1月3日 開設日：月、水、金		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S50/11/15
敷地面積	5659.45 m ²	総延床面積	332.25 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入あり										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	1時間以内	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10030201	幡豆老人憩の家		鉄骨鉄筋コンクリート造	1		332.25	S50/11/15	-		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	子育て広場はず	施設番号	100241
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	支援室	業務室	57.00	20	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	4.0	24.3
総額		1,607	1,672	2,079
歳入		1,607	1,672	2,079
利用料				
国費		803	836	1,039
県費		803	836	1,039
その他				

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	3.2	26.3
総額		2,393	2,469	3,118
施設維持コスト				
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他				
施設運営コスト		2,393	2,469	3,118
人件費		2,365	2,360	3,006
光熱水費				
指定管理料				
その他		28	109	112

【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目		令和4年	令和5年	令和6年
開館日数	(日)	147	142	142
利用者数	(人)	2,445	1,874	1,472

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	中央児童クラブ	施設番号	100242
所在地	鶴ヶ崎町6番地2（中央児童館敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	西尾中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S61/04/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	夏季休暇期間中のみ運営 開始時間は8時から、終了時間は18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H23/02/01
敷地面積	m ²	総延床面積	430.59 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	1時間以内	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022801	中央児童館		鉄骨造	1		430.59	H23/2/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	中央児童クラブ	施設番号	100242
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	78.20	45	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	13.0	6669.5
総額	44	50	3,366
施設維持コスト			
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他			
施設運営コスト	44	50	3,366
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他	44	50	3,366





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			40
利用者数 (人)			48

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	西小児童クラブ	施設番号	100243
所在地	錦城町162番地1（西尾小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	西尾中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H23/04/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第二種住居地域	建築年月日	H24/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	184.42 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			-			-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10024301	西小児童クラブ		鉄骨造	2		184.42	H24/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	西小児童クラブ	施設番号	100243
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室 (1階)	業務室	66.15	40	区分なし			
2	児童クラブ室 (2階)	業務室	73.95	45	区分なし			
3	事務室	業務室	6.75		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 39.9	△ 20.1
総額	23,181	13,929	11,128
歳入	23,181	13,929	11,128
利用料	7,611	7,880	4,358
国費	7,785	3,259	3,680
県費	7,785	2,791	3,090
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	16.9	17.9
総額	23,261	27,181	32,052
施設維持コスト	3,449	1,968	1,251
人件費			
修繕費	12	60	144
維持管理委託料	93		
工事請負費	73	691	
その他	3,270	1,217	1,107
施設運営コスト	19,813	25,213	30,801
人件費	16,845	22,362	27,926
光熱水費	669	362	414
指定管理料			
その他	2,299	2,489	2,460

【歳出の推移】





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	267	291	293
利用者数 (人)	105	113	107

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	しおかぜ児童クラブ	施設番号	100244
所在地	巨海町若宮西25番地1（寺津小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	寺津中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H10/04/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域・他	建築年月日	H20/02/01
敷地面積	m ²	総延床面積	66.02 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10024401	しおかぜ児童クラブ		鉄骨造	1		66.02	H20/2/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	しおかぜ児童クラブ	施設番号	100244
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	51.56	30	区分なし			
2	事務室	業務室	5.44		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	6.2	8.5
総額		9,658	10,259	11,128
歳入		9,658	10,259	11,128
	利用料	4,181	4,210	4,358
	国費	2,739	3,259	3,680
	県費	2,739	2,791	3,090
	その他			



歳出	対前年度増減率(%)	-	15.2	△ 3.3
総額		12,088	13,921	13,460
施設維持コスト		372	2,694	559
	人件費			
	修繕費	21		104
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	351	2,694	455
施設運営コスト		11,716	11,226	12,901
	人件費	10,097	9,971	11,695
	光熱水費	361	168	207
	指定管理料			
	その他	1,259	1,087	999





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	291	285	291
利用者数 (人)	51	54	52

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	しらはま児童クラブ	施設番号	100245
所在地	吉良町白浜新田北切1番地（白浜小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H20/01/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H19/12/01
敷地面積	m ²	総延床面積	64.80 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10024501	しらはま児童クラブ		鉄骨造	1		64.80	H19/12/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	しらはま児童クラブ	施設番号	100245
-----	-----------	------	--------



各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (m ²)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	37.1	17.1
総額		3,467	4,752	5,564
歳入		3,467	4,752	5,564
	利用料	1,501	1,727	2,179
	国費	983	1,629	1,840
	県費	983	1,395	1,545
	その他			

歳出	対前年度増減率(%)	-	7.5	5.4
総額		6,729	7,234	7,627
施設維持コスト		3	76	103
	人件費			
	修繕費		21	34
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	3	55	69
施設運営コスト		6,726	7,157	7,524
	人件費	6,150	6,648	6,878
	光熱水費	132	152	166
	指定管理料			
	その他	445	358	480





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	241	244	241
利用者数 (人)	21	19	25

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	米津児童クラブ	施設番号	100246
所在地	米津町家下18番地（米津小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	鶴城中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H12/04/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H28/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	197.38 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10024601	米津児童クラブ		鉄骨造	2		197.38	H28/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	米津児童クラブ	施設番号	100246
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室 (1階)	業務室	70.78	40	区分なし			
2	児童クラブ室 (2階)	業務室	73.06	40	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 7.7	1.4
総額	14,859	13,714	13,910
歳入	14,859	13,714	13,910
利用料	6,432	6,153	5,447
国費	4,214	4,073	4,599
県費	4,214	3,489	3,863
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	10.7	12.5
総額	15,144	16,763	18,856
施設維持コスト	1,340	1,257	1,196
人件費			
修繕費	171		18
維持管理委託料			
工事請負費	110		
その他	1,059	1,257	1,178
施設運営コスト	13,804	15,506	17,660
人件費	11,228	13,958	16,111
光熱水費	566	393	439
指定管理料			
その他	2,010	1,155	1,110

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (斜線)

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	266	290	289
利用者数 (人)	81	76	76

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) (青) 利用者数 (赤)



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	花ノ木児童クラブ	施設番号	100247
所在地	高島町6丁目1番地（花ノ木小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	西尾中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H14/05/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H27/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	197.38 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10024701	花ノ木児童クラブ		鉄骨造	2		197.38	H27/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	花ノ木児童クラブ	施設番号	100247
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室 (1階)	業務室	67.02	40	区分なし			
2	児童クラブ室 (2階)	業務室	68.96	40	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	1.7	△ 8.0
総額	14,859	15,118	13,910
歳入	14,859	15,118	13,910
利用料	6,432	7,556	5,447
国費	4,214	4,073	4,599
県費	4,214	3,489	3,863
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 4.9	9.3
総額	19,685	18,713	20,461
施設維持コスト	1,221	1,383	1,234
人件費			
修繕費	37	85	57
維持管理委託料			
工事請負費	124		
その他	1,059	1,298	1,177
施設運営コスト	18,464	17,330	19,227
人件費	15,740	15,205	17,373
光熱水費	564	390	467
指定管理料			
その他	2,160	1,735	1,387

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	260	293	293
利用者数 (人)	98	107	87

【単位当たりコスト】 令和6年



■ 利用者数1人当たりコスト(円/人) ● 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	平坂児童クラブ	施設番号	100248
所在地	平坂町輪当1番地（平坂小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	平坂中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H15/07/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H28/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	195.38 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10024801	平坂児童クラブ		鉄骨造	2		195.38	H28/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	平坂児童クラブ	施設番号	100248
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室 (1階)	業務室	72.16	40	区分なし			
2	児童クラブ室 (2階)	業務室	73.06	40	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	12.8	△ 0.9
総額	14,938	16,846	16,692
歳入	14,938	16,846	16,692
利用料	7,182	7,772	6,537
国費	3,878	4,888	5,519
県費	3,878	4,186	4,636
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	2.1	11.3
総額	15,766	16,097	17,912
施設維持コスト	1,177	1,338	1,289
人件費			
修繕費	8	36	103
維持管理委託料			
工事請負費	110		
その他	1,059	1,302	1,186
施設運営コスト	14,589	14,759	16,624
人件費	11,801	12,598	14,391
光熱水費	623	359	414
指定管理料			
その他	2,165	1,802	1,819

【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	243
利用者数 (人)	94	101	98

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	みつわ児童クラブ	施設番号	100249
所在地	米野町松葉内25番地（三和小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S44/02/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S44/02/01
敷地面積	m ²	総延床面積	678.87 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10011801	教室棟		鉄筋コンクリート造	3		678.87	S44/2/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	みつわ児童クラブ	施設番号	100249
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室 (コンピュータ教室)	業務室	107.88	65	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 5.5	△ 10.4
総額	13,134	12,418	11,128
歳入	13,134	12,418	11,128
利用料	5,896	6,368	4,358
国費	3,619	3,259	3,680
県費	3,619	2,791	3,090
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	22.2	△ 6.0
総額	13,378	16,354	15,365
施設維持コスト	136	2,100	127
人件費			18
修繕費			18
維持管理委託料	136		
工事請負費		1,881	
その他		219	110
施設運営コスト	13,242	14,254	15,238
人件費	11,301	12,657	13,700
光熱水費	109		
指定管理料			
その他	1,832	1,596	1,537

【歳出の推移】




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	272	244	243
利用者数 (人)	72	80	76

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	ハツ面児童クラブ	施設番号	100250
所在地	ハツ面町市場35番地1（ハツ面小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	鶴城中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H17/07/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R2/09/01
敷地面積	m ²	総延床面積	236.80 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025001	ハツ面児童クラブ		鉄骨造	2		236.80	R2/9/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	ハツ面児童クラブ	施設番号	100250
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	89.77	50	区分なし			
2	児童クラブ室	業務室	95.00	60	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 10.2	3.0
総額	21,051	18,898	19,473
歳入	21,051	18,898	19,473
利用料	9,112	8,311	7,626
国費	5,969	5,702	6,439
県費	5,969	4,884	5,408
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 5.6	5.0
総額	32,606	30,775	32,321
施設維持コスト	13,066	13,243	13,104
人件費			
修繕費	60	11	18
維持管理委託料	178	183	190
工事請負費	60		
その他	12,768	13,049	12,896
施設運営コスト	19,540	17,533	19,218
人件費	15,962	15,220	16,721
光熱水費	843	818	901
指定管理料			
その他	2,736	1,494	1,596

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	268	291	293
利用者数 (人)	115	115	110

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	くすの木児童クラブ	施設番号	100251
所在地	上町御所ノ下20番地（西野町小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	鶴城中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H18/07/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H18/08/01
敷地面積	m ²	総延床面積	46.38 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025101	くすのき児童クラブ		鉄骨造	1		46.38	H18/8/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	くすの木児童クラブ	施設番号	100251
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	33.70	20	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	26.9	20.7
総額	5,448	6,912	8,346
歳入	5,448	6,912	8,346
利用料	2,358	2,375	3,268
国費	1,545	2,444	2,760
県費	1,545	2,093	2,318
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	12.9	△ 2.6
総額	10,206	11,523	11,226
施設維持コスト	414	2,086	470
人件費			
修繕費		37	41
維持管理委託料	64	66	
工事請負費			
その他	351	1,984	429
施設運営コスト	9,792	9,437	10,756
人件費	8,771	8,762	10,005
光熱水費	209	135	152
指定管理料			
その他	812	540	599

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	233
利用者数 (人)	27	33	31

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	ホクホク児童クラブ	施設番号	100252
所在地	鶴ヶ池町大道10番地（福地北部小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	福地中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H18/07/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H18/07/01
敷地面積	m ²	総延床面積	52.93 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025201	ホクホク児童クラブ		鉄骨造	1		52.93	H18/7/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	ホクホク児童クラブ	施設番号	100252
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	44.58	25	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	35.5	18.4
総額	6,934	9,396	11,128
歳入	6,934	9,396	11,128
利用料	3,002	3,346	4,358
国費	1,966	3,259	3,680
県費	1,966	2,791	3,090
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	9.7	△ 2.5
総額	10,589	11,620	11,331
施設維持コスト	829	2,214	802
人件費			
修繕費		94	233
維持管理委託料	64	66	68
工事請負費	369		
その他	397	2,054	501
施設運営コスト	9,760	9,406	10,529
人件費	8,544	8,622	9,565
光熱水費	262	134	150
指定管理料			
その他	953	650	815

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑色) 【分類平均】 (斜線)

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	243
利用者数 (人)	32	42	44

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	中畑児童クラブ	施設番号	100253
所在地	中畑一丁目69番地（中畑小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	平坂中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H19/07/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建築年月日	H19/08/01
敷地面積	m ²	総延床面積	66.02 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m未満	3時間以上	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025301	中畑児童クラブ		鉄骨造	1		66.02	H19/8/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	中畑児童クラブ	施設番号	100253
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	57.68	35	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)		-	1.7	△ 8.0
総額		5,944	6,047	5,564
歳入		5,944	6,047	5,564
利用料		2,573	3,022	2,179
国費		1,685	1,629	1,840
県費		1,685	1,395	1,545
その他				

歳出 対前年度増減率(%)		-	43.6	△ 11.9
総額		7,268	10,434	9,196
施設維持コスト		384	2,675	492
人件費				
修繕費		17		51
維持管理委託料		17	22	22
工事請負費				
その他		351	2,653	419
施設運営コスト		6,884	7,759	8,704
人件費		5,896	6,953	7,877
光熱水費		241	149	178
指定管理料				
その他		747	658	649

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	30	40	39

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	あすなる児童クラブ	施設番号	100254
所在地	上矢田町神明寺45番地（矢田小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	平坂中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H19/07/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域・他	建築年月日	R1/08/01
敷地面積	m ²	総延床面積	316.46 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025401	あすなる児童クラブ		鉄骨造	2		316.46	R1/8/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	あすなろ児童クラブ	施設番号	100254
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室 (1階)	業務室	121.84	75	区分なし			
2	児童クラブ室 (2階)	業務室	127.99	75	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	27.3	19.3
総額	18,326	23,327	27,819
歳入	18,326	23,327	27,819
利用料	7,933	8,203	10,894
国費	5,197	8,146	9,199
県費	5,197	6,977	7,726
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	4.1	△ 13.6
総額	30,410	31,650	27,358
施設維持コスト	12,154	12,263	5,348
人件費			
修繕費	83	9	28
維持管理委託料			
工事請負費	110		
その他	11,961	12,254	5,320
施設運営コスト	18,256	19,387	22,010
人件費	14,312	15,605	18,260
光熱水費	695	500	529
指定管理料			
その他	3,248	3,282	3,221

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	178	292	292
利用者数 (人)	112	117	122

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	鶴城児童クラブ	施設番号	100255
所在地	桜町溜池33番地3（鶴城小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	鶴城中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H20/11/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建築年月日	H27/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	238.16 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m未満	3時間以上	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025501	鶴城児童クラブ		鉄骨造	2		238.16	H27/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	鶴城児童クラブ	施設番号	100255
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室 (1階)	業務室	83.19	50	区分なし			
2	児童クラブ室 (2階)	業務室	85.73	50	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 6.8	15.6
総額	18,079	16,847	19,473
歳入	18,079	16,847	19,473
利用料	7,826	6,261	7,626
国費	5,127	5,702	6,439
県費	5,127	4,884	5,408
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 7.3	8.8
総額	18,162	16,837	18,320
施設維持コスト	1,407	1,506	1,419
人件費			
修繕費	26	20	25
維持管理委託料			
工事請負費	110		
その他	1,271	1,486	1,394
施設運営コスト	16,755	15,332	16,900
人件費	13,736	13,557	15,069
光熱水費	680	425	519
指定管理料			
その他	2,339	1,350	1,313

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	268	290	293
利用者数 (人)	112	88	95

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	福地南部児童クラブ	施設番号	100256
所在地	熱池町古新田42番地1（福地南部小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	福地中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H20/11/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H20/11/01
敷地面積	m ²	総延床面積	63.59 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025601	福地南部児童クラブ		鉄骨造	1		63.59	H20/11/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	福地南部児童クラブ	施設番号	100256
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	50.22	30	区分なし			
2	事務室	業務室	5.03		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 14.4	△ 6.3
総額		6,934	5,939	5,564
歳入		6,934	5,939	5,564
利用料		3,002	2,914	2,179
国費		1,966	1,629	1,840
県費		1,966	1,395	1,545
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 11.5	△ 3.4
総額		11,441	10,121	9,781
施設維持コスト		1,994	468	442
人件費				
修繕費			19	18
維持管理委託料				
工事請負費				
その他		1,994	449	425
施設運営コスト		9,447	9,653	9,339
人件費		8,261	8,845	8,455
光熱水費		260	183	206
指定管理料				
その他		926	624	677




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	289	289	289
利用者数 (人)	36	38	36

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	室場児童クラブ	施設番号	100257
所在地	室町東毘沙門32番地（室場小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H20/11/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H20/11/01
敷地面積	m ²	総延床面積	63.59 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10025701	室場児童クラブ		鉄骨造	1		63.59	H20/11/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	室場児童クラブ	施設番号	100257
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	50.22	30	区分なし			
2	事務室	業務室	5.03		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 7.6	△ 2.8
総額		6,191	5,723	5,564
歳入		6,191	5,723	5,564
利用料		2,680	2,699	2,179
国費		1,756	1,629	1,840
県費		1,756	1,395	1,545
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 20.7	11.5
総額		12,753	10,116	11,278
施設維持コスト		3,626	437	433
人件費				
修繕費				18
維持管理委託料				
工事請負費		3,281		
その他		344	437	415
施設運営コスト		9,128	9,679	10,845
人件費		8,052	8,864	9,786
光熱水費		231	158	179
指定管理料				
その他		846	657	880





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	287	288	288
利用者数 (人)	35	35	35

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色中部児童クラブ	施設番号	100258
所在地	一色町一色下乾地55番地（一色中部小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S54/03/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建築年月日	S54/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	2446.00 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以上	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10012501	教室棟		鉄筋コンクリート造	3		2,446.00	S54/3/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	一色中部児童クラブ	施設番号	100258
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室(資料室)	業務室	65.25	35	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	12.6	△ 2.8
総額	10,164	11,447	11,128
歳入	10,164	11,447	11,128
利用料	5,896	5,397	4,358
国費	2,134	3,259	3,680
県費	2,134	2,791	3,090
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 1.7	24.1
総額	11,893	11,687	14,508
施設維持コスト	22	173	132
人件費			
修繕費	22		18
維持管理委託料			
工事請負費			
その他		173	115
施設運営コスト	11,871	11,514	14,375
人件費	9,947	10,531	13,226
光熱水費	110	3	
指定管理料			
その他	1,814	979	1,150

【歳出の推移】



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	243
利用者数 (人)	74	70	65

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色東部児童クラブ	施設番号	100259
所在地	一色町野田堤外36番地（一色東部小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S45/08/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S46/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	860.00 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10012601	管理教室棟		鉄筋コンクリート造	2		860.00	S46/3/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	一色東部児童クラブ	施設番号	100259
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室 (旧図書館)	業務室	44.55	25	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 2.3	△ 8.0
総額		6,191	6,047	5,564
歳入		6,191	6,047	5,564
	利用料	2,680	3,022	2,179
	国費	1,756	1,629	1,840
	県費	1,756	1,395	1,545
	その他			



歳出	対前年度増減率(%)	-	8.2	20.7
総額		7,419	8,025	9,688
施設維持コスト		175	113	402
	人件費			
	修繕費	175	13	324
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他		100	78
施設運営コスト		7,244	7,912	9,286
	人件費	6,330	7,322	8,725
	光熱水費	50		
	指定管理料			
	その他	864	589	562





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	288	291	288
利用者数 (人)	36	36	32

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色南部児童クラブ			施設番号	100260																												
所在地	一色町中外沢上大割115番地（一色南部小学校敷地内）			施設大分類	公共施設																												
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課			施設中分類	福祉施設																												
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る			施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設																												
				財産区分	行政財産																												
				地域区分	一色町																												
				中学校区	一色中学校地区																												
設置根拠	西尾市児童クラブ規則			外観写真																													
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>業務委託</td> <td>供用開始日</td> <td>S49/09/01</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>7:30 ~ 19:00</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>用途地域の指定のない区域</td> <td>建築年月日</td> <td>S48/03/01</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> <td>総延床面積</td> <td style="text-align: center;">1154.00 ㎡</td> </tr> <tr> <td>借地面積</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> </table> </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>						運営形態	業務委託	供用開始日	S49/09/01	開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日		休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）			指定管理者				用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S48/03/01	敷地面積	㎡	総延床面積	1154.00 ㎡	借地面積			㎡
運営形態	業務委託	供用開始日	S49/09/01																														
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日																															
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）																																
指定管理者																																	
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S48/03/01																														
敷地面積	㎡	総延床面積	1154.00 ㎡																														
借地面積			㎡																														

バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク		導入なし								

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m未満	3時間以上	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10012801	教室棟		鉄筋コンクリート造	3			1,154.00	S48/3/1	診断済	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	一色南部児童クラブ	施設番号	100260
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室 (体育館控室)	業務室	54.11	30	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	78.8	25.7
総額		2,477	4,428	5,564
歳入		2,477	4,428	5,564
利用料		1,072	1,403	2,179
国費		702	1,629	1,840
県費		702	1,395	1,545
その他				

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	44.6	12.1
総額		4,190	6,058	6,792
施設維持コスト		22	68	85
人件費				
修繕費		22	13	18
維持管理委託料				
工事請負費				
その他			55	68
施設運営コスト		4,168	5,989	6,706
人件費		3,835	5,539	6,394
光熱水費		19		
指定管理料				
その他		314	451	312

【歳出の推移】



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目		令和4年	令和5年	令和6年
開館日数	(日)	242	240	242
利用者数	(人)	13	15	16

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	一色西部児童クラブ	施設番号	100261
所在地	一色町治明通縄68番地（一色西部小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S44/03/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S44/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	612.40 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10012701	教室棟		鉄筋コンクリート造	2		612.40	S44/3/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	一色西部児童クラブ	施設番号	100261
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室 (会議室)	業務室	56.00	30	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	30.8	22.7
総額		6,934	9,072	11,128
歳入		6,934	9,072	11,128
利用料		3,002	3,022	4,358
国費		1,966	3,259	3,680
県費		1,966	2,791	3,090
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 14.2	45.8
総額		10,391	8,917	13,002
施設維持コスト			129	185
人件費				
修繕費			25	96
維持管理委託料				
工事請負費				
その他			104	89
施設運営コスト		10,391	8,788	12,817
人件費		9,016	8,076	11,963
光熱水費		56		
指定管理料				
その他		1,320	712	854





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	242	244	242
利用者数 (人)	42	41	44

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	きらっこクラブ	施設番号	100262
所在地	吉良町吉田大切間17番地3（吉良保健センター敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H7/03/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H7/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	3534.02 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入あり										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10030601	吉良保健センター		鉄筋コンクリート造	3		3,534.02	H7/3/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	きらっこクラブ	施設番号	100262
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	99.00	60	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	44.7	41.1
総額		5,448	7,884	11,128
歳入		5,448	7,884	11,128
利用料		2,358	1,835	4,358
国費		1,545	3,259	3,680
県費		1,545	2,791	3,090
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 10.1	19.2
総額		7,783	6,995	8,341
施設維持コスト			86	121
人件費				
修繕費			8	18
維持管理委託料				
工事請負費				
その他			78	103
施設運営コスト		7,783	6,909	8,220
人件費		7,053	6,514	7,191
光熱水費		43		
指定管理料				
その他		687	395	1,029





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	243
利用者数 (人)	31	25	30

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	よこすか児童クラブ	施設番号	100263
所在地	吉良町上横須賀菱池13番地1（横須賀小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H14/04/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建築年月日	H26/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	137.84 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10026301	よこすか児童クラブ		鉄骨造	1		137.84	H26/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	よこすか児童クラブ	施設番号	100263
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	89.57	55	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 2.6	△ 1.9
総額	11,640	11,339	11,128
歳入	11,640	11,339	11,128
利用料	5,038	5,289	4,358
国費	3,301	3,259	3,680
県費	3,301	2,791	3,090
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	0.2	17.5
総額	11,780	11,801	13,861
施設維持コスト	760	903	821
人件費			
修繕費	32	8	18
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	728	895	804
施設運営コスト	11,019	10,898	13,039
人件費	9,080	9,564	11,705
光熱水費	444	274	323
指定管理料			
その他	1,495	1,060	1,012

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	243
利用者数 (人)	62	70	67

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	おぎわら児童クラブ	施設番号	100264
所在地	吉良町荻原烏帽子16番地（荻原小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	H18/04/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H25/04/01
敷地面積	m ²	総延床面積	90.52 m ²
借地面積			m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10026401	おぎわら児童クラブ		鉄骨造	1		90.52	H25/4/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	おぎわら児童クラブ	施設番号	100264
-----	-----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	68.98	40	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	0.1	24.6
総額	6,687	6,696	8,346
歳入	6,687	6,696	8,346
利用料	2,894	2,159	3,268
国費	1,896	2,444	2,760
県費	1,896	2,093	2,318
その他			

歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 5.9	1.7
総額	9,138	8,600	8,750
施設維持コスト	483	559	670
人件費			
修繕費			109
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	483	559	562
施設運営コスト	8,654	8,041	8,080
人件費	7,428	7,407	7,289
光熱水費	256	185	230
指定管理料			
その他	970	449	561

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	290	289	290
利用者数 (人)	42	29	33

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	つひら児童クラブ	施設番号	100265
所在地	吉良町津平大入461番地2（津平小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	R6/03/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R6/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	148.38 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし		導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10026501	つひら児童クラブ		鉄骨造	2		148.38	R6/3/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	つひら児童クラブ	施設番号	100265
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	児童クラブ室	業務室	148.38	60	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	91.4	30.4
総額	4,458	8,532	11,128
歳入	4,458	8,532	11,128
利用料	1,930	2,483	4,358
国費	1,264	3,259	3,680
県費	1,264	2,791	3,090
その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出 対前年度増減率(%)	-	35.5	121.4
総額	7,284	9,872	21,860
施設維持コスト	277	1,242	11,759
人件費			
修繕費	22	44	47
維持管理委託料			
工事請負費	255	157	
その他		1,040	11,712
施設運営コスト	7,007	8,630	10,100
人件費	6,393	6,115	8,841
光熱水費	36	8	267
指定管理料			
その他	579	2,507	992

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	237	241	237
利用者数 (人)	27	27	34

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) (青) 利用者数 (赤)



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	はずっ子クラブ	施設番号	100266
所在地	西幡豆町北岡割1番地（幡豆小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S60/03/30
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土・日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、代休・長期休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建築年月日	S48/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	1624.83 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
		極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10013801	教室管理棟		鉄筋コンクリート造	3		1,624.83	S48/3/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	はずっ子クラブ	施設番号	100266
-----	---------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室 (ミーティング室)	業務室	64.74	35	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	5.3	10.4
総額		7,182	7,559	8,346
歳入		7,182	7,559	8,346
利用料		3,109	3,022	3,268
国費		2,037	2,444	2,760
県費		2,037	2,093	2,318
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	10.3	7.7
総額		8,660	9,550	10,289
施設維持コスト		13	125	146
人件費				
修繕費		13	11	67
維持管理委託料				
工事請負費				
その他			114	79
施設運営コスト		8,647	9,425	10,143
人件費		7,461	8,737	9,499
光熱水費		271		
指定管理料				
その他		914	688	644





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	244	279
利用者数 (人)	37	39	37

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	はずっ子クラブ東	施設番号	100267
所在地	東幡豆町中尾10番地2（東幡豆小学校敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部子育て支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成を図る	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	西尾市児童クラブ規則	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	業務委託	供用開始日	S46/03/01
開館時間	7:30 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	日曜日、祝日、年末年始 開始時間は、平日：下校時から、土曜・代休・長期 休暇：8時から、終了時間はそれぞれ18時（早朝は7時30分から、延長は19時 00分まで）		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域・他	建築年月日	S46/03/01
敷地面積	m ²	総延床面積	3456.88 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m~3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10013901	管理・教室棟		鉄筋コンクリート造	3		3,456.88	S46/3/1	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	はずっ子クラブ東	施設番号	100267
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	余裕教室 (器具庫)	業務室	81.04	45	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	74.4	38.0
総額		3,467	6,048	8,346
歳入		3,467	6,048	8,346
利用料		1,501	1,511	3,268
国費		983	2,444	2,760
県費		983	2,093	2,318
その他				



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 11.7	41.1
総額		6,422	5,673	8,007
施設維持コスト			112	109
人件費				
修繕費			60	44
維持管理委託料				
工事請負費				
その他			52	65
施設運営コスト		6,422	5,561	7,898
人件費		5,927	5,023	7,176
光熱水費		44	163	207
指定管理料				
その他		450	375	515





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 緑色 【分類平均】 斜線

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	278	280	243
利用者数 (人)	25	22	25

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	ファミリー・サポート・センター	施設番号	100268
所在地	花ノ木町2丁目1番地(総合福祉センター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	・次世代育成支援対策推進法 ・育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者を組織化し、相互援助活動を行う。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市ファミリーサポートセンター事業実施要綱	中学校区	西尾中学校地区
		外観写真	



■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H8/03/31
開館時間	8:30 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日～1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	近隣商業地域	建築年月日	H8/03/01
敷地面積	7195.90 m ²	総延床面積	6026.90 m ²
		借地面積	m ²

バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10027701	本館		鉄骨鉄筋コンクリート造	5	1		6,026.90	H8/3/1	新耐震基準	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	ファミリー・サポート・センター	施設番号	100268
-----	-----------------	------	--------



各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	第7集会室	業務室	28.00	6	区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-		
総額	5,400	5,400	5,400
歳入	5,400	5,400	5,400
利用料			
国費	2,700	2,700	2,700
県費	2,700	2,700	2,700
その他			

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	33.5	△ 23.5
総額	14,432	19,262	14,738
施設維持コスト		6,722	7,545
人件費		6,722	7,545
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他			
施設運営コスト	14,432	12,540	7,193
人件費	13,453	11,627	6,687
光熱水費	13		27
指定管理料			
その他	966	913	479





施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	1,649	1,550	1,600

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	療育センター	施設番号	100269
所在地	花ノ木町2丁目1番地(総合福祉センター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	心身に発達遅れがある子どもに対し、必要な療育指導を行う。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	西尾中学校地区
設置根拠	西尾市療育センター運営要綱	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H8/03/31
開館時間	9:30 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日～1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	近隣商業地域	建築年月日	H8/03/01
敷地面積	7195.90 m ²	総延床面積	6026.90 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10027701	本館		鉄骨鉄筋コンクリート造	5	1		6,026.90	H8/3/1	新耐震基準	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	療育センター	施設番号	100269
-----	--------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	さくら	業務室	58.80	6	区分なし			事務室
2	ひまわり	業務室	128.80		区分なし			遊戯室
3	すみれ	業務室	36.90		区分なし			おやつ部屋
4	調理室	業務室	28.10		区分なし			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-		△ 16.7
総額		6	6	5
歳入		6	6	5
利用料				
国費				
県費				
その他		6	6	5



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 23.3	△ 20.3
総額		45,122	34,599	27,569
施設維持コスト		6,519	6,722	7,545
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他				
施設運営コスト		38,603	27,876	20,024
人件費		26,592	27,281	19,454
光熱水費				
指定管理料				
その他		12,011	595	570





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	6,508	6,592	6,700

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	療育センター吉良分室	施設番号	100270
所在地	吉良町吉田大切間17番地3(吉良保健センター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	心身に発達遅れがある子どもに対し、必要な療育指導を行う。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市療育センター運営要綱	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H7/03/31
開館時間	9:30 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土日祝日、12月29日～1月3日		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H7/03/01
敷地面積	3834.29 m ²	総延床面積	3534.02 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入あり										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間以内	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10030601	吉良保健センター		鉄筋コンクリート造	3		3,534.02	H7/3/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ

施設名	療育センター吉良分室	施設番号	100270
-----	------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室	業務室	103.00		区分なし			
2	遊戯室	業務室	73.10	4	区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	8.3	△ 3.8
総額		2	3	3
歳入		2	3	3
利用料				
国費				
県費				
その他		2	3	3

(円/㎡) 【歳入の推移】



歳出	対前年度増減率(%)	-	2.7	△ 31.5
総額		21,274	21,848	14,965
施設維持コスト		6,519	6,722	7,545
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他				
施設運営コスト		14,755	15,126	7,420
人件費		14,616	14,982	7,274
光熱水費				
指定管理料				
その他		140	145	146

【歳出の推移】





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	242	243
利用者数 (人)	3,764	2,996	3,100

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	母子福祉センター	施設番号	100271
所在地	花ノ木町2丁目1番地(総合福祉センター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	・母子及び寡婦福祉法 ・配偶者のいない女子（母子寡婦）に対し、自立に必要な情報提供、指導及び求職活動の支援。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市母子福祉センター運営要綱 母子自立支援員設置要綱	中学校区	西尾中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	指定管理	供用開始日	H8/03/31
開館時間	10:00 ~ 16:30	供用廃止日	
休館日等 時間備考	祝日、12月29日～1月3日 月火木は相談室勤務、水金事務所内事務、土日はこども広場のみ開放		
指定管理者	西尾市社会福祉協議会		
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	近隣商業地域	建築年月日	H8/03/01
敷地面積	7195.90 m ²	総延床面積	6026.90 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10027701	本館		鉄骨鉄筋コンクリート造	5	1		6,026.90	H8/3/1	新耐震基準	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	母子福祉センター	施設番号	100271
-----	----------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	第6集会室	貸室	142.90	45	3	391	40.6%	一般利用は有料
2	洗心庵	貸室	75.40	20	3	356	37%	一般利用は有料
3	技能習得室	貸室	52.90	25	3	319	33.1%	一般利用は有料
4	こどもひろば	業務室	81.10	20	区分なし			つどいの広場と共用利用。
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 2.6	0.1
総額	3,164	3,083	3,086
施設維持コスト			
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他			
施設運営コスト	3,164	3,083	3,086
人件費			
光熱水費			
指定管理料	3,164	3,083	3,086
その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	342	341	321
利用者数 (人)	8,314	8,233	8,378

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	子育て支援 寺津こどもひろば	施設番号	100276
所在地	寺津町天王山27番地(寺津ふれあいセンター内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育てができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点を設置し、地域の実情に応じたきめ細やかな子育て支援サービスを行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図る。	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	地域子育て支援拠点事業実施要綱	中学校区	寺津中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H10/05/01
開館時間	9:00 ~ 15:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	月、土日祝日、12月29日～1月3日 平日15:00以降、土日は子育て支援課		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H10/03/23
敷地面積	4383.05 m ²	総延床面積	1067.13 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所	
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊		
範囲外	範囲外	極めて高い							
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波				
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所			

棟情報 (表示棟の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10015001	本棟		鉄筋コンクリート造	3		1,067.13	H10/3/23	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	子育て支援 寺津こどもひろば	施設番号	100276
-----	----------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	こどもひろば	業務室	55.12		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 1.3	7.7
総額		2,021	1,995	2,149
歳入		2,021	1,995	2,149
利用料				
国費		1,011	997	1,074
県費		1,011	997	1,074
その他				



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	1.2	7.7
総額		2,957	2,992	3,223
施設維持コスト				
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他				
施設運営コスト		2,957	2,992	3,223
人件費		2,942	2,946	3,072
光熱水費				
指定管理料				
その他		15	46	151





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	196	196	201
利用者数 (人)	4,651	1,618	3,628

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	子育て・多世代交流プラザ	施設番号	100305
所在地	一色町一色前新田195番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部家庭児童支援課	施設中分類	福祉施設
設置目的	子ども及び親子をはじめとする多世代の市民が集い、交流する場を提供し、幅広い世代のふれあいを通して、次代を担う子どもを育む環境づくりと地域の活性化を促進するため	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市子育て・多世代交流プラザの設置及び管理に関する条例	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	

■ 運営・管理情報

運営形態	指定管理	供用開始日	S62/07/01
開館時間	9:00 ~ 19:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	月曜日、12月29日～1月3日 土日に行う公的利用は開館		
指定管理者	株式会社エムアイシーグループ		



■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。

用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S62/07/01
敷地面積	2443.00 m ²	総延床面積	1497.86 m ²
借地面積			m ²

バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	なし

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	極めて高い						
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		

棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10030501	子育て・多世代交流プラザ		鉄筋コンクリート造	2		1,497.86	S62/7/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ


施設名	子育て・多世代交流プラザ	施設番号	100305
-----	--------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	ふれあいホール	貸室	363.90	300	3	587	63.7%	
2	キッチンスタジオ	貸室	65.00	28	3	382	41.5%	
3	和室	貸室	39.80	20	3	278	30.2%	談話室使用料含む
4	談話室	貸室	30.90	12	3	135	14.7%	
5	事務室	業務室	40.40		区分なし			
6	休憩室	業務室	20.10		区分なし			
7	こどもアトリエ	業務室	84.40		区分なし			
8	ひだまりひろば	業務室	84.50		区分なし			
9	こどもひろば	業務室	35.80		区分なし			
10	湯沸室	業務室	15.60		区分なし			
11	相談室	業務室	5.70		区分なし			
12	授乳室	業務室	10.80		区分なし			
13	事務室2	業務室	19.10		区分なし			
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 9.0	57.3
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	1,270	394	182
維持管理委託料				
	工事請負費			19,250
	その他	18	24	25
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	5,722	4,979	5,596
	指定管理料	32,843	30,882	31,883
	その他			130





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	308	307	307
利用者数 (人)	35,261	38,760	45,536

【単位当たりコスト】 令和6年



施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

施設情報

施設名称	障害児相談支援事業所しるばら	施設番号	100932
所在地	室町中屋敷95番地（室場保育園敷地内）	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 子ども部保育課	施設中分類	福祉施設
設置目的	児童福祉法による	施設小分類	児童福祉施設・子育て支援施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H25/02/08
開館時間	8:30 ~ 17:00	供用廃止日	
休館日等 時間備考	土曜日、日曜日、祝日、年末年始		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H25/02/08
敷地面積	7581.31 m ²	総延床面積	909.35 m ²
		借地面積	m ²



バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	あり

設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10022701	園舎		鉄筋コンクリート造	2		909.35	H25/2/8	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

--

施設カルテ



施設名	障害児相談支援事業所しほばら	施設番号	100932
-----	----------------	------	--------

各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	2.8	△ 10.5
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他			
施設運営コスト				
	人件費	25,108	25,803	23,081
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他	229	292	446



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

施設サービス提供状況

【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	243	243	243
利用者数 (人)	538	557	666

【単位当たりコスト】 令和6年

