

## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防本部 消防署庁舎	施設番号	100013
所在地	矢曾根町赤地23番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市消防本部及び消防署の設置に関する条例	中学校区	西尾中学校地区

## 外観写真



## ■ 運営・管理情報

運営形態	直営	供用開始日	S62/09/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			

## ■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。

用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S62/09/01
敷地面積	7288.42 m <sup>2</sup>	総延床面積	4012.86 m <sup>2</sup>
借地面積	232.21 m <sup>2</sup>		

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	あり	あり	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入あり	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001301	消防本部 消防署庁舎 (庁舎)		鉄筋コンクリート造	3		3,315.45	S62/9/1	新耐震基準		
2	10001302	消防本部 消防署庁舎 (訓練塔)		鉄筋コンクリート造	6		220.10	S62/9/1	新耐震基準		
3	10001303	消防本部 消防署庁舎 (倉庫)		鉄骨造	2		387.91	S62/9/1	新耐震基準		
4	10001304	救急車車庫棟		鉄骨造	1		89.40	R7/2/25			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	消防本部 消防署庁舎	施設番号	100013
-----	------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室(署)	業務室	162.00	32	区分なし			庁舎1階
2	通信指令室	業務室	48.00	5	区分なし			庁舎1階
3	通信事務室	業務室	39.00	5	区分なし			庁舎1階
4	食堂	業務室	69.00	24	区分なし			庁舎1階
5	車庫(署)	業務室	462.00		区分なし			庁舎1階
6	器具庫(車庫)	収納	53.00		区分なし			庁舎1階
7	倉庫	収納	60.00		区分なし			倉庫棟1階
8	物品庫	収納	30.00		区分なし			庁舎1階
9	乾燥室	業務室	10.00		区分なし			庁舎1階
10	機械室(通信)	業務室	24.00		区分なし			庁舎1階
11	事務室(本部)	業務室	211.00	24	区分なし			庁舎2階
12	消防長室	業務室	49.00	8	区分なし			庁舎2階
13	ミーティングルーム	業務室	18.00	8	区分なし			庁舎2階
14	書庫	収納	42.00		区分なし			庁舎2階
15	小会議室	業務室	49.00	28	区分なし			庁舎3階
16	副塔	業務室	20.00		区分なし			庁舎2~5階
17	研修室	業務室	42.00	16	区分なし			庁舎2階
18	出勤準備室	業務室	90.00		区分なし			庁舎1階
19	倉庫1	収納	15.00		区分なし			庁舎1階
20	倉庫2	収納	3.00		区分なし			庁舎1階

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	1641.1	70.2
総額		6,810	118,573	201,789
歳入		6,810	118,573	201,789
利用料				
国費				
県費				
その他		6,810	118,573	201,789



歳出	対前年度増減率(%)	-	22.0	48.6
総額		587,068	716,123	1,064,332
施設維持コスト		30,746	130,518	457,137
人件費		26,075	26,889	30,180
修繕費		1,335	646	526
維持管理委託料		2,888	3,399	3,628
工事請負費			99,124	422,340
その他		449	461	463
施設運営コスト		556,322	585,605	607,195
人件費		547,568	578,112	591,557
光熱水費		8,754	7,176	7,727
指定管理料				
その他			317	7,911





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	6,085	6,488	6,230

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防署 西分署	施設番号	100014
所在地	楠村町寺前12番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	中学校区	平坂中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S42/02/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	工業地域	建築年月日	S42/02/01
敷地面積	1341.42 m <sup>2</sup>	総延床面積	353.96 m <sup>2</sup>
		借地面積	734.04 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	なし	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001401	消防署 西分署 (庁舎)		鉄筋コンクリート造	2		325.46	S42/2/1		診断済	
2	10001402	消防署 西分署 (車庫)		鉄骨造	1		28.50	S49/3/1		未診断	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	消防署 西分署	施設番号	100014
-----	---------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	通信室	業務室	15.62	8	区分なし			庁舎1階
2	浴室	業務室	5.55	1	区分なし			庁舎1階
3	洗面、脱衣室	業務室	6.90	1	区分なし			庁舎1階
4	食堂	業務室	18.54	11	区分なし			庁舎1階
5	事務室(待機室)	業務室	66.00	11	区分なし			庁舎2階
6	仮眠室(1)	業務室	20.66	3	区分なし			庁舎2階
7	仮眠室(2)	業務室	20.66	3	区分なし			庁舎2階
8	仮眠室(3)	業務室	18.99	4	区分なし			庁舎2階
9	車庫	業務室	60.00		区分なし			庁舎1階
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	92.6	△ 44.9
総額		808	1,556	858
歳入		808	1,556	858
利用料				
国費				
県費				
その他		808	1,556	858



歳出	対前年度増減率(%)	-	3.1	7.7
総額		146,148	150,714	162,322
施設維持コスト		7,672	7,995	9,208
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費		57	176	567
維持管理委託料		6	6	6
工事請負費				
その他		1,091	1,091	1,091
施設運営コスト		138,476	142,720	153,113
人件費		136,892	141,167	150,899
光熱水費		1,584	1,553	2,069
指定管理料				
その他				145





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	39	40	17

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防署 北出張所	施設番号	100015
所在地	米津町天竺柱36番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	中学校区	鶴城中学校地区
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S56/01/31
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S56/01/31
敷地面積	747.10 m <sup>2</sup>	総延床面積	357.68 m <sup>2</sup>
借地面積	376.00 m <sup>2</sup>		



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	なし	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001501	消防署 北出張所 (庁舎)		鉄筋コンクリート造	2		357.68	S56/1/31	診断済		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	消防署 北出張所	施設番号	100015
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室 (待機室)	業務室	42.24	5	区分なし			
2	車庫	業務室	110.00		区分なし			
3	食堂	業務室	18.00	5	区分なし			
4	浴室	業務室	6.00	1	区分なし			
5	脱衣室	業務室	7.30	1	区分なし			
6	仮眠室 (1)	業務室	17.70	3	区分なし			
7	仮眠室 (2)	業務室	10.26	2	区分なし			
8	会議室	業務室	19.44	6	区分なし			
9	トレーニング室 (仮設仮眠室)	業務室	21.60	7	区分なし			
10	倉庫	収納	4.95		区分なし			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	80.2	△ 42.1
総額		575	1,037	600
歳入		575	1,037	600
利用料				
国費				
県費				
その他		575	1,037	600



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	2.6	21.0
総額		73,772	75,668	91,551
施設維持コスト		7,527	7,450	14,770
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費		144		32
維持管理委託料		6	6	6
工事請負費		138		
その他		721	722	7,188
施設運営コスト		66,245	68,218	76,781
人件費		65,187	67,222	75,450
光熱水費		1,058	996	1,331
指定管理料				
その他				





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	21	9	21

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防署 東出張所	施設番号	100016
所在地	米野町松葉内7番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	中学校区	東部中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S57/03/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S57/03/01
敷地面積	1322.78 m <sup>2</sup>	総延床面積	385.29 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	なし	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001601	消防署 東出張所 (庁舎)		鉄筋コンクリート造	2		385.29	S57/3/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ

施設名	消防署 東出張所	施設番号	100016
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室 (待機室)	業務室	41.31	5	区分なし			
2	車庫	業務室	117.15		区分なし			
3	食堂	業務室	18.36	5	区分なし			
4	浴室	業務室	4.72	1	区分なし			
5	脱衣室	業務室	4.20	1	区分なし			
6	会議室 (1階)	業務室	25.31	5	区分なし			
7	仮眠室 1	業務室	7.75	1	区分なし			
8	仮眠室 2	業務室	7.52	1	区分なし			
9	仮眠室 3	業務室	7.52	1	区分なし			
10	仮眠室 4	業務室	8.02	1	区分なし			
11	仮眠室 5	業務室	8.25	1	区分なし			
12	仮眠室 6	業務室	6.39	1	区分なし			
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 18.5	
総額	61	50	50
歳入	61	50	50
利用料			
国費			
県費			
その他	61	50	50

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	4.8	10.2
総額	72,956	76,466	84,237
施設維持コスト	6,557	8,131	7,555
人件費	6,519	6,722	7,545
修繕費	30	142	
維持管理委託料	6	6	6
工事請負費		1,257	
その他	3	4	4
施設運営コスト	66,399	68,335	76,682
人件費	65,187	67,222	75,450
光熱水費	1,213	1,113	1,233
指定管理料			
その他			

【歳出の推移】




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	25	11	22

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人)      利用者数



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防署 一色分署	施設番号	100017
所在地	一色町一色伊那跨53番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S60/03/20
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S60/03/20
敷地面積	2298.36 m <sup>2</sup>	総延床面積	1308.00 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m～1.0m未満	3時間以上	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○		○	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001701	消防署 一色分署 (庁舎)		鉄筋コンクリート造	3		1,308.00	S60/3/20	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	消防署 一色分署	施設番号	100017
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室 (待機室)	業務室	35.05	11	区分なし			庁舎1階
2	車庫	業務室	325.28		区分なし			庁舎1階
3	食堂	業務室	19.27	11	区分なし			庁舎1階
4	休憩室	業務室	24.32	11	区分なし			庁舎1階
5	機械器具庫 (車庫)	収納	19.80		区分なし			庁舎1階
6	仮眠室	業務室	51.84	10	区分なし			庁舎2階
7	浴室	業務室	5.60	2	区分なし			庁舎2階
8	脱衣室	業務室	5.00	2	区分なし			庁舎2階
9	書庫	収納	28.00		区分なし			庁舎2階
10	大会議室	業務室	80.32	26	区分なし			庁舎3階
11	中会議室	収納	35.00		区分なし			庁舎3階
12	小会議室	収納	13.65		区分なし			庁舎3階
13	調査室	収納	17.50		区分なし			庁舎3階
14	事務室 (一時避難スペース)	収納	192.50		区分なし			庁舎3階
15	元消防長室	収納	18.37		区分なし			庁舎3階
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 7.9	
総額		45	41	41
歳入		45	41	41
利用料				
国費				
県費				
その他		45	41	41



		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	3.5	11.9
総額		145,866	151,019	168,989
施設維持コスト		6,591	7,628	8,121
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費			829	498
維持管理委託料		57	57	57
工事請負費				
その他		15	20	21
施設運営コスト		139,275	143,391	160,868
人件費		136,892	141,167	158,444
光熱水費		2,383	2,224	2,423
指定管理料				
その他				




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	66	44	45

### 【単位当たりコスト】 令和6年



# 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防署 吉良分署			施設番号	100018																												
所在地	吉良町吉田宮前36番地			施設大分類	公共施設																												
所管局部課	消防 消防本部消防総務課			施設中分類	庁舎等																												
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。			施設小分類	消防庁舎、防災施設																												
				財産区分	行政財産																												
				地域区分	吉良町																												
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程			中学校区	吉良中学校地区																												
				外観写真																													
<p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>S56/02/01</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>～</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">24時間体制</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>用途地域の指定のない区域</td> <td>建築年月日</td> <td>S56/02/01</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>2714.95 m<sup>2</sup></td> <td>総延床面積</td> <td>559.66 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>借地面積</td> <td></td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> </table>						運営形態	直営	供用開始日	S56/02/01	開館時間	～	供用廃止日		休館日等 時間備考	24時間体制			指定管理者				用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S56/02/01	敷地面積	2714.95 m <sup>2</sup>	総延床面積	559.66 m <sup>2</sup>	借地面積			m <sup>2</sup>
運営形態	直営	供用開始日	S56/02/01																														
開館時間	～	供用廃止日																															
休館日等 時間備考	24時間体制																																
指定管理者																																	
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S56/02/01																														
敷地面積	2714.95 m <sup>2</sup>	総延床面積	559.66 m <sup>2</sup>																														
借地面積			m <sup>2</sup>																														



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	なし	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間30分以内	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○		○	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001801	消防署 吉良分署 (庁舎)		鉄筋コンクリート造	2			399.07	S56/2/1	診断済	
2	10001802	消防署 吉良分署 (車庫)		鉄骨造	1			89.88	S56/2/1	-	
3	10001803	消防署 吉良分署 (梯子車庫)		鉄骨造	1			70.71	H12/9/11	-	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項
------

# 施設カルテ

施設名	消防署 吉良分署	施設番号	100018
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室 (待機室)	業務室	35.72	11	区分なし			
2	車庫	業務室	218.68		区分なし			
3	食堂	業務室	16.70	11	区分なし			
4	浴室	業務室	3.50	1	区分なし			
5	脱衣室	業務室	5.46	1	区分なし			
6	和室 (トレーニングスペース)	業務室	18.05	6	区分なし			
7	和室 (書庫)	業務室	15.89	5	区分なし			
8	会議室	業務室	57.40	19	区分なし			
9	仮眠室 (1)	業務室	6.82	1	区分なし			
10	仮眠室 (2)	業務室	6.82	1	区分なし			
11	仮眠室 (3)	業務室	6.82	1	区分なし			
12	仮眠室 (4)	業務室	6.82	1	区分なし			
13	仮眠室 (5)	業務室	6.82	1	区分なし			
14	仮眠室 (6)	業務室	6.82	1	区分なし			
15	仮眠室 (7)	業務室	6.82	1	区分なし			
16	仮眠室 (8)	業務室	6.88	1	区分なし			
17	仮眠室 (9)	業務室	7.47	1	区分なし			
18	仮眠室 (10)	業務室	7.54	1	区分なし			
19								
20								

## 財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 1.7	
総額	41	41	41
歳入	41	41	41
利用料			
国費			
県費			
その他	41	41	41

(円/㎡) 【歳入の推移】



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	3.1	12.3
総額	145,040	149,494	167,930
施設維持コスト	6,538	6,754	7,680
人件費	6,519	6,722	7,545
修繕費		11	92
維持管理委託料	13	13	25
工事請負費			
その他	7	9	17
施設運営コスト	138,501	142,740	160,250
人件費	136,892	141,167	158,444
光熱水費	1,609	1,573	1,806
指定管理料			
その他			

【歳出の推移】




比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

## 施設サービス提供状況


### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	36	52	35

### 【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人)      利用者数



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防署 幡豆分署	施設番号	100019
所在地	西幡豆町仲田14番地2(幡豆支所内)	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H25/12/20
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H25/12/20
敷地面積	m <sup>2</sup>	総延床面積	349.98 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10001901	消防署 幡豆分署 (車庫)		鉄骨造	2		349.98	H25/12/20	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	消防署 幡豆分署	施設番号	100019
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	事務室	業務室	31.20	11	区分なし			
2	仮眠室(1)	業務室	8.30	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
3	仮眠室(2)	業務室	8.30	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
4	仮眠室(3)	業務室	8.30	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
5	仮眠室(4)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
6	仮眠室(5)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
7	仮眠室(6)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
8	仮眠室(7)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
9	仮眠室(8)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
10	仮眠室(9)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
11	仮眠室(10)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
12	仮眠室(11)	業務室	8.59	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
13	訓練・体力練成スペース兼会議室	業務室	56.33	21	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
14	食堂	業務室	22.00	11	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
15	浴室・洗面所	業務室	10.12	1	区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
16	無線機室	業務室	19.16		区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
17	倉庫1	業務室	7.85		区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
18	倉庫2	業務室	10.30		区分なし			幡豆支所2階(幡豆分署)
19	車庫	業務室	197.09		区分なし			幡豆分署 車庫棟1階
20	出動準備室	業務室	42.62		区分なし			幡豆分署 車庫棟1階

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	△ 25.0	
総額		30	23	23
歳入		30	23	23
利用料				
国費				
県費				
その他		30	23	23



歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 1.8	22.7
総額		145,778	143,219	175,729
施設維持コスト		6,969	6,934	7,716
人件費		6,519	6,722	7,545
修繕費		432	193	151
維持管理委託料		7	7	7
工事請負費				
その他		12	13	13
施設運営コスト		138,808	136,285	168,013
人件費		136,892	134,445	165,989
光熱水費		1,917	1,840	1,976
指定管理料				
その他				48





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	365	366	365
利用者数 (人)	17	23	11

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	消防江原防災倉庫	施設番号	100020
所在地	江原町古川新田（無番地）	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S54/10/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S54/10/01
敷地面積	941.14 m <sup>2</sup>	総延床面積	294.00 m <sup>2</sup>
		借地面積	941.14 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	なし	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002001	消防江原防災倉庫		鉄骨造	2		294.00	S54/10/1	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	消防江原防災倉庫	施設番号	100020
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫 (1階)	収納	189.00		区分なし			
2	倉庫 (2階)	収納	105.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	3.3	3.2
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	3	3	3
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	一色消防団 一色西部分団詰所	施設番号	100021
所在地	一色町治明大江62番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S61/12/10
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S61/12/10
敷地面積	1215.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	104.70 m <sup>2</sup>
		借地面積	1215.00 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002101	消防団詰所・車庫		鉄骨造	2		104.70	S61/12/10	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	一色消防団 一色西部分団詰所	施設番号	100021
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	39.00		区分なし			
2	車庫	業務室	39.00		区分なし			
3	倉庫	業務室	18.00		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 15.4	△ 21.3
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	517	352	
	維持管理委託料	75	77	80
	工事請負費	83		
	その他	899	900	900
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	128	111	154
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤斜線)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	一色消防団 一色中部分団詰所	施設番号	100022
所在地	一色町一色宮添74番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	一色中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S62/12/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S62/12/01
敷地面積	497.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	86.12 m <sup>2</sup>
		借地面積	497.00 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002201	消防団詰所・車庫		鉄骨造	2		86.12	S62/12/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	一色消防団 一色中部分団詰所	施設番号	100022
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	39.00		区分なし			
2	車庫	業務室	39.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	39.1	△ 32.2
総額	820	1,140	773
施設維持コスト	708	1,040	643
人件費			
修繕費		415	17
維持管理委託料			
工事請負費	83		
その他	625	625	626
施設運営コスト	112	100	130
人件費			
光熱水費	112	100	130
指定管理料			
その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤斜線)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



# 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	一色消防団 一色東部分団詰所			施設番号	100023																												
所在地	一色町松木島九軒前52番地1			施設大分類	公共施設																												
所管局部課	消防 消防本部消防総務課			施設中分類	庁舎等																												
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。			施設小分類	消防庁舎、防災施設																												
				財産区分	行政財産																												
				地域区分	一色町																												
設置根拠	西尾市消防団規則			中学校区	一色中学校地区																												
外観写真																																	
<div style="display: flex; align-items: center;">  </div>																																	
<p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>S60/04/01</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>～</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">24時間体制</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>用途地域の指定のない区域</td> <td>建築年月日</td> <td>S60/04/01</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>624.00 m<sup>2</sup></td> <td>総延床面積</td> <td>104.77 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>借地面積</td> <td></td> <td>借地面積</td> <td>624.00 m<sup>2</sup></td> </tr> </table>						運営形態	直営	供用開始日	S60/04/01	開館時間	～	供用廃止日		休館日等 時間備考	24時間体制			指定管理者				用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S60/04/01	敷地面積	624.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	104.77 m <sup>2</sup>	借地面積		借地面積	624.00 m <sup>2</sup>
運営形態	直営	供用開始日	S60/04/01																														
開館時間	～	供用廃止日																															
休館日等 時間備考	24時間体制																																
指定管理者																																	
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S60/04/01																														
敷地面積	624.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	104.77 m <sup>2</sup>																														
借地面積		借地面積	624.00 m <sup>2</sup>																														

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク		導入なし								

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
-	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002301	消防団詰所・車庫		鉄骨造	2			86.25	S60/4/1	新耐震基準	
2	10002302	消防団詰所倉庫(東部)		鉄骨造	1			18.52	S60/4/1	新耐震基準	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

# 施設カルテ



施設名	一色消防団 一色東部分団詰所	施設番号	100023
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	33.00		区分なし			
2	車庫	業務室	39.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 23.5	10.5
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	99		21
	維持管理委託料	48	49	51
	工事請負費	83		
	その他	499	499	499
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	129	108	154
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	一色消防団 一色佐久島分団西詰所	施設番号	100024
所在地	一色町佐久島東側71番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	佐久島しおさい学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S55/10/07
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	都市計画区域外	建築年月日	S55/10/07
敷地面積	99.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	49.68 m <sup>2</sup>
借地面積	99.00 m <sup>2</sup>		



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			-			-

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002401	消防団詰所・車庫		鉄骨造	2		49.68	S55/10/7	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ

施設名	一色消防団 一色佐久島分団西詰所	施設番号	100024
-----	------------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	12.00		区分なし			
2	車庫	業務室	24.00		区分なし			
3	湯沸室	業務室	7.00		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


## 財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			

年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 64.4	37.7
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	342		62
	維持管理委託料	107	111	115
	工事請負費			
	その他	18	18	18
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	58	58	62
	指定管理料			
	その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

## 施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) (青) 利用者数 (赤)



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	一色消防団 一色佐久島分団東詰所	施設番号	100025
所在地	一色町佐久島東屋敷6番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
		中学校区	佐久島しおさい学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S53/03/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	都市計画区域外	建築年月日	S53/03/01
敷地面積	105.77 m <sup>2</sup>	総延床面積	83.77 m <sup>2</sup>
		借地面積	105.77 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.5m～1.0m未満	1時間以内	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002501	消防団詰所・車庫		鉄骨造	2		83.77	S53/3/1	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ

施設名	一色消防団 一色佐久島分団東詰所	施設番号	100025
-----	------------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	29.00		区分なし			
2	車庫	業務室	45.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


## 財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			

年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 0.9	9.3
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料	107	111	115
	工事請負費			
	その他	23	23	23
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	88	83	98
	指定管理料			
	その他			

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況


### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



# 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉良消防団 吉良第1分団詰所			施設番号	100026																												
所在地	吉良町上横須賀宮前86番地30			施設大分類	公共施設																												
所管局部課	消防 消防本部消防総務課			施設中分類	庁舎等																												
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。			施設小分類	消防庁舎、防災施設																												
				財産区分	行政財産																												
				地域区分	吉良町																												
				中学校区	吉良中学校地区																												
設置根拠	西尾市消防団規則			外観写真																													
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>S47/12/27</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>～</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3">24時間体制</td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>第一種住居地域・他</td> <td>建築年月日</td> <td>S47/12/27</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>413.10 m<sup>2</sup></td> <td>総延床面積</td> <td>90.72 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>借地面積</td> <td></td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> </table> </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>						運営形態	直営	供用開始日	S47/12/27	開館時間	～	供用廃止日		休館日等 時間備考	24時間体制			指定管理者				用途地域	第一種住居地域・他	建築年月日	S47/12/27	敷地面積	413.10 m <sup>2</sup>	総延床面積	90.72 m <sup>2</sup>	借地面積			m <sup>2</sup>
運営形態	直営	供用開始日	S47/12/27																														
開館時間	～	供用廃止日																															
休館日等 時間備考	24時間体制																																
指定管理者																																	
用途地域	第一種住居地域・他	建築年月日	S47/12/27																														
敷地面積	413.10 m <sup>2</sup>	総延床面積	90.72 m <sup>2</sup>																														
借地面積			m <sup>2</sup>																														

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク		導入なし								

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002601	消防団詰所・車庫		鉄骨造	1			90.72	S47/12/27	未診断	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

# 施設カルテ



施設名	吉良消防団 吉良第1分団詰所	施設番号	100026
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	51.00		区分なし			
2	車庫	業務室	37.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 50.9	26.7
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	97		
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	3	3	3
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	114	102	130
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉良消防団 吉良第1分団津平車庫	施設番号	100027
所在地	吉良町津平大入452番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S58/03/31
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S58/03/31
敷地面積	248.16 m <sup>2</sup>	総延床面積	40.70 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002701	消防団車庫		鉄骨造	1		40.70	S58/3/31	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	吉良消防団 吉良第1分団津平車庫	施設番号	100027
-----	------------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	車庫	業務室	37.00		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 69.1	26.5
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費	83		
	その他	1	1	1
施設運営コスト				
	人件費	43	38	48
	光熱水費	43	38	48
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤斜線)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉良消防団 吉良第2分団詰所	施設番号	100028
所在地	吉良町荻原城下70番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S46/12/27
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S46/12/27
敷地面積	363.58 m <sup>2</sup>	総延床面積	68.04 m <sup>2</sup>
		借地面積	363.58 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	極めて低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002801	消防団詰所・車庫		鉄骨造	1		68.04	S46/12/27	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	吉良消防団 吉良第2分団詰所	施設番号	100028
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	29.00		区分なし			
2	車庫	業務室	37.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 15.1	3.4
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費		6	
	維持管理委託料			
	工事請負費	83		
	その他	424	424	424
施設運営コスト				
	人件費	97	83	106
	光熱水費	97	83	106
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉良消防団 吉良第3分団詰所	施設番号	100029
所在地	吉良町吉田大切間17番地8	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S47/12/27
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	準住居地域	建築年月日	S47/12/27
敷地面積	402.37 m <sup>2</sup>	総延床面積	90.72 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10002901	消防団詰所・車庫		鉄骨造	1		90.72	S47/12/27	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	吉良消防団 吉良第3分団詰所	施設番号	100029
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	詰所	業務室	51.00		区分なし			
2	車庫	業務室	37.00		区分なし			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 31.8	△ 34.2
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	97	100	
	維持管理委託料			
	工事請負費	83		
	その他	3	3	3
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	114	99	130
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉良消防団 吉良第3分団富好車庫	施設番号	100030
所在地	吉良町富好新田井戸東1番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
		中学校区	吉良中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S46/12/27
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	準工業地域	建築年月日	S46/12/27
敷地面積	335.06 m <sup>2</sup>	総延床面積	38.88 m <sup>2</sup>
		借地面積	335.06 m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	3時間以内	高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003001	消防団車庫		鉄骨造	1		38.88	S46/12/27	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	吉良消防団 吉良第3分団富好車庫	施設番号	100030
-----	------------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	車庫	業務室	37.00		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 16.4	96.4
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			455
	維持管理委託料			
	工事請負費	83		
	その他	441	441	441
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	52	40	48
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	幡豆消防団 幡豆第1分団詰所	施設番号	100031
所在地	東幡豆町大口41番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
設置根拠	西尾市消防団規則	中学校区	幡豆中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H11/12/22
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H11/12/22
敷地面積	658.45 m <sup>2</sup>	総延床面積	108.50 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003101	消防団詰所・車庫		鉄骨造	1		108.50	H11/12/22	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ

施設名	幡豆消防団 幡豆第1分団詰所	施設番号	100031
-----	----------------	------	--------


## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	和室	業務室	28.00		区分なし			
2	車庫	業務室	51.00		区分なし			
3	湯沸室	業務室	9.00		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


## 財務情報

(千円)

年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	総額	-	100.0	100.0
歳入	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			



年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	総額	-	△ 49.7	221.3
施設維持コスト	人件費	104	3	229
	修繕費	19		226
	維持管理委託料			
	工事請負費	83		
	その他	3	3	3
施設運営コスト	人件費	133	116	154
	光熱水費	133	116	154
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	幡豆消防団 幡豆第2分団詰所	施設番号	100032
所在地	西幡豆町二本松79番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	幡豆町
		中学校区	幡豆中学校地区
設置根拠	西尾市消防団規則	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H18/02/15
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H18/02/15
敷地面積	2423.95 m <sup>2</sup>	総延床面積	113.05 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
		-		-				-

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003201	消防団詰所・車庫		鉄骨造	1		113.05	H18/2/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	幡豆消防団 幡豆第2分団詰所	施設番号	100032
-----	----------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	和室	業務室	26.00		区分なし			
2	車庫	業務室	53.00		区分なし			
3	湯沸室	業務室	11.00		区分なし			
4	シャワー室	業務室	32.00		区分なし			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 53.7	5.9
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費	246	36	
	維持管理委託料	103	106	110
	工事請負費	83		
	その他	4	4	5
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	136	119	166
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	総合防災倉庫	施設番号	100033
所在地	高島町7丁目5番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画	中学校区	西尾中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H8/12/09
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H8/12/09
敷地面積	743.77 m <sup>2</sup>	総延床面積	335.09 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003301	倉庫		鉄骨造	2		295.00	H8/12/9	新耐震基準		
2	10003302	倉庫		鉄骨造	1		16.40	H21/3/1	-		
3	10003303	倉庫		鉄骨造	1		23.69	H21/3/1	-		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	総合防災倉庫	施設番号	100033
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫1	収納	295.00		区分なし			
2	倉庫2	収納	16.40		区分なし			
3	倉庫3	収納	23.69		区分なし			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 55.2	23.5
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	10	11	11
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	72	56	72
	指定管理料			
	その他	66		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	三和防災倉庫	施設番号	100034
所在地	米野町下野1番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画	中学校区	東部中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H16/12/02
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H16/12/02
敷地面積	448.86 m <sup>2</sup>	総延床面積	48.60 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003401	倉庫		鉄骨造	1		48.60	H16/12/2	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	三和防災倉庫	施設番号	100034
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	48.60		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 97.8	107.9
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	1	1	3
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他	66		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	米津防災倉庫	施設番号	100035
所在地	米津町天竺柱72番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画	中学校区	鶴城中学校地区

## 外観写真



## ■ 運営・管理情報

運営形態	直営	供用開始日	H16/12/02
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			

## ■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。

用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H16/12/02
敷地面積	6966.78 m <sup>2</sup>	総延床面積	48.60 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003501	倉庫		鉄骨造	1		48.60	H16/12/2	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	米津防災倉庫	施設番号	100035
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	48.60		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 93.4	33.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	1	1	3
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	3	3	3
	指定管理料			
	その他	66		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤斜線)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	室場防災倉庫	施設番号	100036
所在地	室町中屋敷152番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	東部中学校地区
設置根拠	西尾市地域防災計画	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H17/11/02
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H17/11/02
敷地面積	2383.20 m <sup>2</sup>	総延床面積	53.10 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003601	倉庫		鉄骨造	1		53.10	H17/11/2	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	室場防災倉庫	施設番号	100036
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	48.60		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 94.0	249.1
総額	70	4	15
施設維持コスト	1	1	3
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	1	1	3
施設運営コスト	69	3	12
人件費			
光熱水費	3	3	12
指定管理料			
その他	66		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	平坂地区防災倉庫	施設番号	100037
所在地	楠村町南浜屋敷1番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	平坂中学校地区
設置根拠	西尾市地域防災計画	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H17/11/02
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	工業地域	建築年月日	H17/11/02
敷地面積	145.21 m <sup>2</sup>	総延床面積	53.10 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003701	倉庫		鉄骨造	1		53.10	H17/11/2	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	平坂地区防災倉庫	施設番号	100037
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	48.60		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 94.0	204.7
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	1	1	3
施設運営コスト				
	人件費	69	3	10
	光熱水費	3	3	10
	指定管理料			
	その他	66		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	寺津防災倉庫	施設番号	100038
所在地	寺津町美之掛23番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画	中学校区	寺津中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H18/11/21
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第二種低層住居専用地域	建築年月日	H18/11/21
敷地面積	277.61 m <sup>2</sup>	総延床面積	49.77 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003801	倉庫		鉄骨造	1		49.77	H18/11/21	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ

施設名	寺津防災倉庫	施設番号	100038
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	49.77		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


## 財務情報

(千円)


年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)		-	100.0	100.0
総額				
歳入				
利用料				
国費				
県費				
その他				

歳出 対前年度増減率(%)		-	△ 93.7	7.7
総額		70	4	5
施設維持コスト		1	2	2
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他		1	2	2
施設運営コスト		69	3	3
人件費				
光熱水費		3	3	3
指定管理料				
その他		66		

(円/㎡) 【歳入の推移】



【歳出の推移】



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況


### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



利用者数1人当たりコスト(円/人) 利用者数



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	福地防災倉庫	施設番号	100039
所在地	齊藤町向繩1番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画	中学校区	福地中学校地区
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H18/11/21
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H18/11/21
敷地面積	6146.49 m <sup>2</sup>	総延床面積	49.77 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
0.1m~0.5m未満	3時間以上	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10003901	倉庫		鉄骨造	1		49.77	H18/11/21	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	福地防災倉庫	施設番号	100039
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	49.77		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 93.4	15.1
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	2	2	2
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	3	3	4
	指定管理料			
	その他	66		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑) 【分類平均】 (赤斜線)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	中畑水防倉庫	施設番号	100042
所在地	中畑町大山75番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 建設部河川港湾課	施設中分類	庁舎等
設置目的	市内各河川、海岸等の洪水、高潮又は津波による水災を警戒し、防衛し、これによる被害を軽減することを目的とする。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画別冊水防計画編による	中学校区	平坂中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H9/10/29
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	準工業地域	建築年月日	H9/10/01
敷地面積	5507.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	42.09 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10004201	倉庫		鉄骨造	1		42.09	H9/10/1	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	中畑水防倉庫	施設番号	100042
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	42.09		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 100.0	100.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費	1		11
	修繕費			10
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	1		1
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	室場水防倉庫	施設番号	100043
所在地	室町中屋敷152番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 建設部河川港湾課	施設中分類	庁舎等
設置目的	市内各河川、海岸等の洪水、高潮又は津波による水災を警戒し、防衛し、これによる被害を軽減することを目的とする。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市地域防災計画別冊水防計画編による	中学校区	東部中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H13/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H13/04/01
敷地面積	5618.35 m <sup>2</sup>	総延床面積	19.74 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象層無し	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10004301	倉庫		鉄骨造	1		19.74	H13/4/1	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	室場水防倉庫	施設番号	100043
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	19.74		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 100.0	100.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			10
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	0		0
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉良水防倉庫	施設番号	100044
所在地	吉良町上横須賀杉ノ木30番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 建設部河川港湾課	施設中分類	庁舎等
設置目的	市内各河川、海岸等の洪水、高潮又は津波による水災を警戒し、防衛し、これによる被害を軽減することを目的とする。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市地域防災計画別冊水防計画編による	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	



■ 運営・管理情報

運営形態	直営	供用開始日	H14/10/28
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			

■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。

用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H14/10/01
敷地面積	25901.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	82.69 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10004401	倉庫		鉄骨造	1		82.69	H14/10/1	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	吉良水防倉庫	施設番号	100044
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	82.69		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 100.0	100.0
総額	25	12	12
施設維持コスト	25	12	12
人件費			
修繕費	23	10	10
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	1	2	2
施設運営コスト			
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	樋門倉庫	施設番号	100045
所在地	吉良町吉田万田18番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 建設部農地整備課	施設中分類	庁舎等
設置目的	河川・海岸等の樋門部材の保管	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠		中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S58/03/31
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S58/03/31
敷地面積	1062.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	81.00 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10004501	倉庫		鉄骨造	1		81.00	S58/3/31	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	樋門倉庫	施設番号	100045
-----	------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	81.00		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	4.0	3.9
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	2	2	2
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	前野新田消防倉庫	施設番号	100362
所在地	一色町前野新田34番地4	施設大分類	公共施設
所管局部課	消防 消防本部消防総務課	施設中分類	庁舎等
設置目的	消防組織法の規定に基づき、西尾市の消防事務を処理するため。	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市消防署の組織に関する規程	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S54/10/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	24時間体制		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	S59/06/30
敷地面積	528.76 m <sup>2</sup>	総延床面積	66.79 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-						

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10036201	倉庫		木造	1		66.79	S59/6/30	未診断		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	前野新田消防倉庫	施設番号	100362
-----	----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫	収納	66.79		区分なし			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	4.7	4.5
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	1	1	2
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	西尾市防災センター	施設番号	100925
所在地	志貴野町出崎180番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 建設部河川港湾課	施設中分類	庁舎等
設置目的	防災活動の拠点として防災体制の強化及び市民の防災意識の高揚を図るため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
設置根拠	西尾市防災センターの設置及び管理に関する条例	中学校区	鶴城中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R2/09/08
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考	12/29～1/3		
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R2/09/01
敷地面積	15340.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	406.75 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	対象外	対象外	あり	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
		高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-		-				-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10092501	防災倉庫等		鉄骨造	1		307.00	R2/9/1	新耐震基準		
2	10092502	ポンプ車庫棟		鉄骨造	1		99.75	R2/9/1	新耐震基準		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	西尾市防災センター	施設番号	100925
-----	-----------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	防災学習室	貸室	64.00	36	2	2	0.3%	
2	会議室	貸室	41.85	18	2			
3	水防倉庫	収納	99.00		区分なし			
4	ポンプ車庫	収納	99.75		区分なし			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			



歳出	対前年度増減率(%)	-	6.7	20.2
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料	843	854	855
	工事請負費			
	その他	33	35	36
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費	308	375	628
	指定管理料			
	その他			





比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)	359	359	359
利用者数 (人)		60	50

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	生田地区津波避難タワー	施設番号	100926
所在地	一色町生田宮西43番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	南海トラフ地震等により発生する津波の危険から緊急的に市民の生命及び身体の安全を守るとともに、平常時における地域防災力の向上に寄与するため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市津波避難計画	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R4/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R4/02/10
敷地面積	1180.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	375.41 m <sup>2</sup>
借地面積			m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○		○	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10092601	津波避難タワー		鉄骨造	2		375.41	R4/2/10	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	生田地区津波避難タワー	施設番号	100926
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 4.5	1.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	33	32	32
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	大島地区津波避難タワー	施設番号	100927
所在地	吉良町大島寺西18番地2	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	南海トラフ地震等により発生する津波の危険から緊急的に市民の生命及び身体の安全を守るとともに、平常時における地域防災力の向上に寄与するため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市津波避難計画	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R4/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R4/02/03
敷地面積	980.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	169.54 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○			○

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10092701	津波避難タワー		鉄骨造	2		169.54	R4/2/3	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	大島地区津波避難タワー	施設番号	100927
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 4.5	1.0
総額	24	23	24
施設維持コスト	24	23	24
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他	24	23	24
施設運営コスト			
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	千間地区津波避難タワー	施設番号	100930
所在地	一色町千間戊改上46番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	南海トラフ地震等により発生する津波の危険から緊急的に市民の生命及び身体の安全を守るとともに、平常時における地域防災力の向上に寄与するため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市津波避難計画	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R5/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R5/03/14
敷地面積	1216.47 m <sup>2</sup>	総延床面積	317.34 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○		○	

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10093001	津波避難タワー		鉄骨造	2		317.34	R5/3/14	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ

施設名	千間地区津波避難タワー	施設番号	100930
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (m <sup>2</sup> )	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								


## 財務情報

(千円)


年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-		
総額	1	1	1
歳入	1	1	1
利用料			
国費			
県費			
その他	1	1	1

歳出 対前年度増減率(%)	-	100.0	△ 19.9
総額		33	26
施設維持コスト		33	26
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他		33	26
施設運営コスト			
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他			

(円/m<sup>2</sup>) 【歳入の推移】



【歳出の推移】



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況


【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

【単位当たりコスト】 令和6年



■ 利用者数1人当たりコスト(円/人)    ●-○ 利用者数



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	吉田地区津波避難タワー	施設番号	100931
所在地	吉良町吉田東中浜27番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	南海トラフ地震等により発生する津波の危険から緊急的に市民の生命及び身体の安全を守るとともに、平常時における地域防災力の向上に寄与するため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市津波避難計画	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R5/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	R5/02/15
敷地面積	1227.92 m <sup>2</sup>	総延床面積	640.60 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間30分以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○			○

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10093101	津波避難タワー		鉄骨造	3		640.60	R5/2/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	吉田地区津波避難タワー	施設番号	100931
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (m <sup>2</sup> )	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	100.0	△ 12.8
総額				
施設維持コスト				
	人件費		44	39
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他	44		39
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	離島防災倉庫	施設番号	100938
所在地	吉良町吉田忠四郎前38番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠	西尾市地域防災計画	中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	S56/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	S56/04/01
敷地面積	2578.77 m <sup>2</sup>	総延床面積	627.67 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10093801	倉庫		鉄筋コンクリート造	2		624.01	S56/4/1	診断済		
2	10093802	倉庫		コンクリートブロック造	1		3.66	S56/4/1	-		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	離島防災倉庫	施設番号	100938
-----	--------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫1 (旧:保育室1)	収納	43.24		区分なし			リサイクルプラザとして利用
2	倉庫2 (旧:保育室2)	収納	43.24		区分なし			リサイクルプラザとして利用
3	物品販売室 (旧:遊戯室)	業務室	121.44		区分なし			リサイクルプラザとして利用
4	事務室	業務室	55.80		区分なし			リサイクルプラザとして利用
5	倉庫3 (旧:保育室3)	収納	43.24		区分なし			
6	倉庫4 (旧:保育室4)	収納	43.24		区分なし			
7	倉庫5 (旧:倉庫)	収納	4.50		区分なし			
8	倉庫6 (旧:倉庫1)	収納	10.81		区分なし			
9	倉庫7 (旧:倉庫2)	収納	5.40		区分なし			
10	倉庫8 (旧:配膳室)	収納	14.91		区分なし			
11	倉庫9 (旧:倉庫4)	収納	13.39		区分なし			
12	倉庫10 (旧:倉庫5)	収納	5.94		区分なし			
13	倉庫11 (旧:調理室)	収納	42.45		区分なし			
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	△ 100.0	100.0
総額	3,450		
歳入	3,450		
利用料	553		
国費	324		
県費	553		
その他	2,021		



年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳出 対前年度増減率(%)	-	△ 99.9	209.5
総額	63,864	38	117
施設維持コスト	14,264	89	
人件費	13,037		
修繕費	181		
維持管理委託料	497	89	
工事請負費	543		
その他	6	0	
施設運営コスト	49,600	38	29
人件費	42,380		
光熱水費	1,382	38	29
指定管理料			
その他	5,838		




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)	51		

### 【単位当たりコスト】 令和6年



# 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	東幡豆防災倉庫			施設番号	100939																								
所在地	東幡豆町黒田37番地			施設大分類	公共施設																								
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課			施設中分類	庁舎等																								
設置目的	災害時用の生活物資等の備蓄施設			施設小分類	消防庁舎、防災施設																								
				財産区分	行政財産																								
				地域区分	幡豆町																								
設置根拠	西尾市地域防災計画			中学校区	幡豆中学校地区																								
外観写真																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>■ 運営・管理情報</p> <table border="1"> <tr> <td>運営形態</td> <td>直営</td> <td>供用開始日</td> <td>H3/02/02</td> </tr> <tr> <td>開館時間</td> <td>～</td> <td>供用廃止日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>休館日等 時間備考</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>指定管理者</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>用途地域</td> <td>用途地域の指定のない区域</td> <td>建築年月日</td> <td>H3/02/02</td> </tr> <tr> <td>敷地面積</td> <td>2191.00 m<sup>2</sup></td> <td>総延床面積</td> <td>820.06 m<sup>2</sup></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>						運営形態	直営	供用開始日	H3/02/02	開館時間	～	供用廃止日		休館日等 時間備考				指定管理者				用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H3/02/02	敷地面積	2191.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	820.06 m <sup>2</sup>
運営形態	直営	供用開始日	H3/02/02																										
開館時間	～	供用廃止日																											
休館日等 時間備考																													
指定管理者																													
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H3/02/02																										
敷地面積	2191.00 m <sup>2</sup>	総延床面積	820.06 m <sup>2</sup>																										
借地面積																													

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
なし	なし	対象外	対象外	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入あり	導入なし	導入なし	導入あり	導入あり	導入あり
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-	-	-	-	-	-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10093901	倉庫		鉄骨造	1		756.00	H3/2/2	新耐震基準		
2	10093902	倉庫		鉄骨造	1		45.50	H3/2/2	新耐震基準		
3	10093903	倉庫		コンクリートブロック造	1		5.69	H3/2/2	新耐震基準		
4	10093904	倉庫		コンクリートブロック造	1		12.87	H3/2/2	新耐震基準		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項

# 施設カルテ



施設名	東幡豆防災倉庫	施設番号	100939
-----	---------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1	倉庫1 (旧:調理室)	収納	216.00		区分なし			
2	倉庫2 (旧:洗浄室)	収納	216.00		区分なし			
3	倉庫3 (旧:下処理室)	収納	51.60		区分なし			
4	倉庫4 (旧:検収室)	収納	10.80		区分なし			
5	倉庫5 (旧:食品調味料室)	収納	21.60		区分なし			
6	倉庫6 (旧:冷凍冷蔵室)	収納	15.00		区分なし			
7	倉庫7 (旧:前室)	収納	16.38		区分なし			
8	倉庫8 (旧:ボイラー室)	収納	20.00		区分なし			
9	倉庫9 (旧:会議室)	収納	45.00		区分なし			
10	倉庫10 (旧:事務室等)	収納	143.62		区分なし			
11	倉庫11 (旧:車庫機械室等)	業務室	64.06		区分なし			
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	△ 91.0	△ 35.6
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			55
	維持管理委託料		480	120
	工事請負費	1,471	1,100	
	その他		16	0
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費		33	38
	指定管理料			
	その他	16,608		836




## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



# 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	移動系無線佐久島中継局	施設番号	100951
所在地	一色町佐久島秋葉山1番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的		施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠		中学校区	佐久島しおさい学校地区
		外観写真	



### ■ 運営・管理情報

運営形態	直営	供用開始日	H26/03/28
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			

### ■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。

用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	H26/03/28
敷地面積	m <sup>2</sup>	総延床面積	4.67 m <sup>2</sup>
借地面積	m <sup>2</sup>		

## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし		導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
範囲外	範囲外	計算対象外	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
-	-	-		-			-	

## 棟情報 (表示枠の都合上、15棟までの表示としています。)

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10095101	中継局舎		その他	1			4.67	H26/3/28		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

特記事項
------

# 施設カルテ



施設名	移動系無線佐久島中継局	施設番号	100951
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (m <sup>2</sup> )	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

年度	令和4年	令和5年	令和6年
歳入 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
歳入			
利用料			
国費			
県費			
その他			
歳出 対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額			
施設維持コスト			
人件費			
修繕費			
維持管理委託料			
工事請負費			
その他			
施設運営コスト			
人件費			
光熱水費			
指定管理料			
その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	震度計局舎（吉良支所）	施設番号	100952
所在地	吉良町荻原新池120番地1	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的		施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	吉良町
設置根拠		中学校区	吉良中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	H31/02/27
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	第一種住居地域	建築年月日	H31/02/27
敷地面積	m <sup>2</sup>	総延床面積	3.23 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし		導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク										
導入なし										

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間以内	極めて低い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10095201	震度計局舎（吉良支所）		鉄骨造	1		3.23	H31/2/27			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	震度計局舎 (吉良支所)	施設番号	100952
-----	--------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他			
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	奥田地区津波避難タワー	施設番号	100953
所在地	奥田町四丁目6番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	南海トラフ地震等により発生する津波の危険から緊急的に市民の生命及び身体の安全を守るとともに、平常時における地域防災力の向上に寄与するため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	西尾市
		中学校区	平坂中学校地区
設置根拠	西尾市津波避難計画	外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R7/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R7/03/15
敷地面積	915.59 m <sup>2</sup>	総延床面積	170.68 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応EV	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし		導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○			○

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10095301	津波避難タワー		鉄骨造	2		170.68	R7/3/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ



施設名	奥田地区津波避難タワー	施設番号	100953
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)

No.	室名	室機能	面積 (㎡)	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
歳入				
	利用料			
	国費			
	県費			
	その他			
歳出	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
施設維持コスト				
	人件費			
	修繕費			
	維持管理委託料			
	工事請負費			
	その他			
施設運営コスト				
	人件費			
	光熱水費			
	指定管理料			
	その他			




比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■【分類平均】

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年



## 施設カルテ

基準日：令和7年3月31日

## 施設情報

施設名称	治明地区津波避難タワー	施設番号	100954
所在地	一色町治明九平山42番地	施設大分類	公共施設
所管局部課	市長部局 危機管理局危機管理課	施設中分類	庁舎等
設置目的	南海トラフ地震等により発生する津波の危険から緊急的に市民の生命及び身体の安全を守るとともに、平常時における地域防災力の向上に寄与するため	施設小分類	消防庁舎、防災施設
		財産区分	行政財産
		地域区分	一色町
設置根拠	西尾市津波避難計画	中学校区	一色中学校地区
		外観写真	
■ 運営・管理情報			
運営形態	直営	供用開始日	R7/04/01
開館時間	～	供用廃止日	
休館日等 時間備考			
指定管理者			
■ 敷地・建物情報 ※複合施設の場合、親施設にかかる棟面積が表示されます。			
用途地域	用途地域の指定のない区域	建築年月日	R7/03/15
敷地面積	1435.42 m <sup>2</sup>	総延床面積	507.92 m <sup>2</sup>
		借地面積	m <sup>2</sup>



## バリアフリー対応情報

主たる出入口	道路-入口：車いす対応スロープ	階段手すり	車いす対応E/V	身体障害者用トイレ	点字ブロック
あり	あり	あり	なし	なし	なし

## 設備等情報

消火設備	警報設備	避難設備	消火活動用施設	エレベーター	ボイラー	圧力容器	小荷物専用昇降機	貯水槽	高圧受電	下水道
導入あり	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし		導入なし	導入なし	導入なし	導入なし	導入なし
地下貯蔵タンク	導入なし									

## 防災関連情報

基準水位	津波到達時間	液状化の可能性	土砂災害警戒区域			土砂災害特別警戒区域		急傾斜地崩壊危険箇所
			土石流	急傾斜地の崩壊	地滑り	土石流	急傾斜地の崩壊	
1.0m～3.0m未満	1時間以内	極めて高い	-	-	-	-	-	-
地滑り危険箇所	土石流危険流域	地震			津波			
		指定緊急避難場所	指定避難所	指定緊急避難場所	指定避難所	津波一時待避所		
	-	-			○			○

## 棟情報（表示枠の都合上、15棟までの表示としています。）

No.	棟番号	棟名称	建物用途	構造主体	階数		建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	建築年月日	耐震情報	
					地上	地下				耐震診断	改修年度
1	10095401	津波避難タワー		鉄骨造	3		507.92	R7/3/15	新耐震基準		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

## 特記事項

--

# 施設カルテ


施設名	治明地区津波避難タワー	施設番号	100954
-----	-------------	------	--------

## 各室利用状況 (表示枠の都合上、20室までの表示としています。)


No.	室名	室機能	面積 (m <sup>2</sup> )	定員 (人)	貸時間区分	利用件数	スペース稼働率	備考
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

## 財務情報

		(千円)		
年度		令和4年	令和5年	令和6年
歳入	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				1
歳入				1
利用料				
国費				
県費				
その他				1



歳出	対前年度増減率(%)	-	100.0	100.0
総額				
施設維持コスト				
人件費				
修繕費				
維持管理委託料				
工事請負費				
その他				
施設運営コスト				
人件費				
光熱水費				
指定管理料				
その他				



比較単位: 総額 / 施設面積 【当該施設】 ■ 【分類平均】 ▨

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

項目	令和4年	令和5年	令和6年
開館日数 (日)			
利用者数 (人)			

### 【単位当たりコスト】 令和6年

