


平成30年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施：平成30年7月25日

【鶴城小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	桜町溜池	市道伊藤桜町2号線	歩車道の区別がない。	外側ライン設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
2	桜町溜池	市道伊藤桜町2号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
3	伊藤三丁目	市道伊藤40号線	歩車道の区別がない。	外側ライン設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
4	伊藤三丁目	市道伊藤40号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
5							
6							
7							
8							




平成30年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施:平成30年8月3日

【平坂小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	平坂町烏多	市道平坂住崎線	交通量が多く、道路横断がしづらい。	押しボタン式の信号機の設置要望をして、警察で対応する。	警察	H31年度以降	
2	平坂吉山一丁目	市道平坂吉山1号線	横断歩道があるが、交通量が多く困っている。	信号機の設置要望をして、警察で対応する。	警察	H31年度以降	
3	平坂吉山一丁目(吉山公園の西)	市道平坂吉山1号線	新しくできた道路で、西側に歩道があり、道路横断したい。	横断歩道の設置要望をして、警察で対応する。	警察	H31年度以降	
4	楠村町野中	市道平坂上矢田線	防護柵にグラつきがある。	防護柵修繕をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
5	楠村町北浜屋敷	市道楠村8号線	交通量が多く、道路横断がしづらい。	押しボタン式の信号機の設置要望をして、警察で対応する。	警察	H31年度以降	
6	平坂町丸山	市道楠村14号線	朝の通勤時の抜け道で、危険なときがある。	交通規制の要望をして、警察で対応する。	警察	H31年度以降	
7	平坂町上縄	県道岡崎碧南線	雨天時の水たまりで児童が車道を歩くことがある。	町内会から工事要望書を提出し県で対応する。	道路管理者・県	H31年度以降	
8							



平成30年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施：平成30年8月17日

【一色東部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	一色町千間屋舗通	市道対米千間1号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
2	一色町野田中野田	市道野田4号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
3	一色町大塚赤西	市道大塚野田3号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
4							
5							
6							
7							
8							

平成26年度 通学路現況図

赤線 H26.10 現況路線

学校名 一色東部小学校 1932



1/10000


H26.10.10 作成

平成30年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施:平成30年8月1日

【津平小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	吉良町津平東郷	市道下横須賀津平線	停止線が消えている。	停止線の引き直しの要望をして、警察で対応する。	警察	H31年度以降	
2	吉良町津平前田	市道木田津平線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
3	吉良町津平言行	県道西尾幸田線	防護柵がなく設置してほしい。	町内会から工事要望書を提出し県で対応する。	道路管理者・県	H31年度以降	
4	吉良町津平友京	市道厨164号線	通学路であることの強調をしたい。	グリーンベルト設置をする。	道路管理者・市	H30年度	H31.3
5							
6							
7							
8							



平成30年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施:平成30年8月1日

【東幡豆小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	東幡豆町向山	市道幡豆411号線	防護柵が腐食して危険である。	ガードレールの交換をする。	道路管理者・市	H30年度	H30.12
2	東幡豆町田中	市道幡豆652号線	防護柵がなく、危険を感じる。	歩車道境界ブロックがあり、安全は十分と判断する。信号交差点部分のみ実施する。	道路管理者・市	H31年度以降	
3	東幡豆町王根	県道東幡豆蒲郡線	草が繁茂し歩道を歩けない。	除草作業を実施をする。	道路管理者・県	H30年度	H31.2
4							
5							
6							
7							
8							

