

回 答 書

8 西財第 2 - 2 7 5 号

令和 8 年 7 月 1 6 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508200275
工 事 (業 務) 名	屋内温水プール設計業務
路 線 名	西尾市屋内温水プール (仮称)
工 事 (業 務) 場 所	西尾市一色町一色伊那跨 6 1 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 屋内温水プール設計業務仕様書 P 1 第 1. 4 設計条件 本施設整備において日本水泳連盟公認取得は不要との認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
② 屋内温水プール設計業務仕様書 P 2 第 1. 4. (1). ア. プール機能 一般利用と学校利用の更衣室は分けて計画するとの認識で宜しいでしょうか。	学校利用時は、一般利用者の施設利用は想定していないため、更衣室は分けずに計画してください。
③ 屋内温水プール設計業務仕様書 P 2 第 1. 4. (1). ア. プール機能 プール観覧席とは見学スペースを指すとの認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
④ 屋内温水プール設計業務仕様書 P 2 第 1. 4. (4). ア 設備全般 プールエリアの音響及び残響については、一般的に使用するのに支障ないレベルでの計画で良いとの認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
⑤ 屋内温水プール設計業務仕様書 P 4 第 1. 4. (6). ウ 外構工事 駐車台数 1 3 9 台以上とは、敷地南西既存駐車場 1 1 3 台は残置してプラス 2 6 台以上を計画するとして宜しいですか。	「(参考) 庁舎解体工事 敷地整備図」に記載されている駐車場は既設のものであり、屋内プール建設後も継続して使用することを想定したものではありません。駐車場につきましては、建物配置及び外構計画を検討いただき、適切に計画してください。

⑥ 屋内温水プール設計業務仕様書 P 4 第 1. 4. (6). ウ 外構工事 既存残置の側溝は大型バスが通行しても問題ないとの認識で宜しいでしょうか。	現況を調査していただき、通行に支障が無いよう適切に計画してください。
⑦ 屋内温水プール設計業務仕様書 P 4 第 1. 4. (6). オ 津波一時待避所 基準水位とは、現状地盤面からの高さとの認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
⑧ 屋内温水プール設計業務仕様書 P 5 第 2. 1. (3)追加業務の内容及び範囲 BELS 認証について、今回業務は ZEB Ready の水準を目指すとなっております。認証取得は最終の計画により判断するとの認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。 なお、検討した結果により BELS 認証手数料が不要になる場合は、協議にて対応させていただきます。