

# 令和5年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検

## 要対策箇所一覧表・箇所図

### <点検対象校>

- 鶴城小学校
- 平坂小学校
- 津平小学校
- 一色東部小学校
- 東幡豆小学校


令和5年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

【鶴城小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	西尾高校東側	市道桜16号線	車や自転車が多く通るが、歩道がないので接触が心配	外側線とグリーンベルトを設置し歩行者の安全を確保する	道路管理者・市	R5年度	R5.9
2	名鉄西尾線東側	市道新渡場11号線	歩道や横断歩道がなく、交通量が多いので接触が心配	路側帯を拡幅し、外側線の再塗装をすることにより歩行者の安全を確保する	道路管理者・市	R5年度	R5.9
3	新渡場ちびっこ広場南側	市道新渡場戸ヶ崎3号線	歩道や横断歩道がなく、交通量が多いので接触が心配	交差点内と停止指導線を再塗装し、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R5年度	R5.9

令和5年度 通学路現況図

学校名 鶴城小学校



令和5年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施:令和5年8月1日


【平坂小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	平坂町並木切添3番地1西側付近	認定外道路	細い道で、人目につきにくい	学校から町内会へのぼり旗の設置依頼をする (のぼり旗は危機管理課が配布します)	危機管理課	-	-
2	(株)中根工業と西村工業(株)の間	市道下町平坂線	工場と工場間の細い道で人通りが少ない	学校から町内会へのぼり旗の設置依頼をする (のぼり旗は危機管理課が配布します)	危機管理課	-	-
3	平坂町地領分37付近	市道平坂39号線	角の空き地と水路は草が生い茂っていて冠水し道が通れなくなる	水路の草刈、浚渫を行う	下水道整備課	R5年度	R5.8
4	岡崎信用金庫平坂支店付近	市道平坂42号線	細い道が続き人目につきにくく、住宅地ではあるが人通りは少ない	学校から町内会へのぼり旗の設置依頼をする (のぼり旗は危機管理課が配布します)	危機管理課	-	-
5	浄教寺付近	市道平坂54号線	人通りが少ない	学校から町内会へのぼり旗の設置依頼をする (のぼり旗は危機管理課が配布します)	危機管理課	-	-
6	平坂郵便局付近	市道平坂24号線	周りは田で電灯がなく、工場が閉まり、大きな通りから人目につきにくく暗い	学校から町内会へ防犯灯の設置を依頼する (防犯灯は町内会が危機管理課の補助金を利用して設置します)	危機管理課	-	-
7	市川排水機場付近	平坂63号線	川沿いの1本道で、街灯がないため暗い	学校から町内会へ防犯灯の設置を依頼する (防犯灯は町内会が危機管理課の補助金を利用して設置します)	危機管理課	-	-
8	楠村町前巴33付近	市道楠村28号線	狭い道で死角になる所があり、住宅地ではあるが人通りは少ない	学校から町内会へのぼり旗の設置依頼をする (のぼり旗は危機管理課が配布します)	危機管理課	-	-
9	主要地方道岡崎碧南線の平坂北町の交差点、北西側の角	岡崎碧南線	ガードレールがなく危険	道路占用管を確認し、ガードパイプを設置。交差点西側はNTT占用管が有り設置はできません。交差点東側は占用管を確認し、1.0m程度設置します。	道路管理者・県	R5年度	



令和5年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 平坂小学校



令和5年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表


点検実施:令和5年8月4日

【津平小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	市営王塚住宅付近	市道厨141号線	側溝に蓋がない区域があり危険	町内からの要望書が提出されれば検討する	道路管理者・市	-	-
2	吉良町津平平子84付近	西尾幸田線	歩道が狭く、ガードレールがない箇所がある	ガードレール設置予定	道路管理者・県	未定	
3	吉良町津平西郷158付近	市道木田津平線	グリーンベルトがなく危険を感じる	外側線を再塗装し、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R5年度	R5.9
4	吉良町津平西郷158付近	市道木田津平線	側溝の蓋と蓋の間が空いている箇所がある	プレートの設置を行い穴を塞ぐ	道路管理者・市	R5年度	R5.8
5	友国交差点	西尾幸田線	横断歩道の線が薄くなっていて危ない	再塗装を行う	警察	R6年度	
6	駁馬地区	宮迫今川線	歩道幅2.0m未満の区間にガードレール設置	ガードレール設置	道路管理者・県	R6年度	

令和5年度 通学路現況図

学校名 津平小学校



令和5年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施:令和5年8月4日


【一色東部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	松木島交差点付近	市道大塚松木島2号線	減速せず交差点に進入してくるため危険を感じる	停止指導線を再塗装することによって、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R5年度	R5.9
2	生田橋北側	市道生田3号線	外側線がなく危険を感じる	外側線を再塗装し、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R5年度	R5.9
3	一色町野田中野田86付近	市道野田4号線	見通しが悪い	学校から町内会へ看板の依頼をする (町内会から要望があれば危機管理課が看板を作成します)	危機管理課	-	-



令和5年度 通学路現況図

学校名 一色東部小学校



令和5年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施:令和5年8月7日

【東幡豆小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	東幡豆交差点	市道幡豆652号線	歩道幅が狭く乗用車や自転車と接触する危険性がある	ガードパイプを設置し歩行者の安全性を高める	道路管理者・市	R5年度	R5.9
2	東幡豆町須賀田64-5付近 横断歩道	市道幡豆652号線	横断歩道を渡ろうとしている児童が安全に待機できない	ガードパイプを設置し歩行者の安全性を高める	道路管理者・市	R5年度	R5.9
3	東幡豆須賀田交差点から東幡豆大迫の歩道(名鉄線路沿い)	東幡豆蒲郡線	歩道幅2.0m未満の区間にガードレール設置	ガードレール設置	道路管理者・県	R6年度	
4	東幡豆御堂前の横断歩道付近の歩道	東幡豆蒲郡線	歩道幅2.0m未満の区間にガードレール設置	ガードレール設置	道路管理者・県	R6年度	

令和5年度 通学路現況図

学校名 東幡豆小学校

