

令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月4日


【西野町小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	上町横町屋敷	県道西尾新川港線	歩道が設置されていない箇所がある	歩道設置	道路管理者・県	未定	
2							
3							
4							
5							
6							
7							

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 西野町小学校

赤線 現況路線



令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月21日

【米津小学校】


番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	米津町桜道	市道米津86号線	区画線が薄く視認性が悪い	区画線の再塗装	道路管理者・市	R2年度	R2.12
2	米津町川向	市道米津上町線	通過車両のスピードが速く、車両からの視認性が悪い	車両通行幅を外側線により狭くし、グリーンベルト設置	道路管理者・市	R2年度	R3.3
3							
4							
5							
6							
7							

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 米津小学校

赤線

現況路線



令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月21日

【寺津小学校】


番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	寺津町新小屋	市道寺津38号線	企業駐車場への車両の出入りが多い	児童への注意喚起	教育委員会・市	R2年度	R3.3
2	巨海町森越	市道徳永巨海1号線	路側帯が不明確である	グリーンベルト設置	道路管理者・市	R2年度	R2.12
3							
4							
5							
6							
7							

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 寺津小学校

赤線

現況路線



令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月27日

【室場小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	駒場町榎木島	県道西尾吉良線	歩道に水がたまっている	舗装補修	道路管理者・県	R2年度	R3.3
2	駒場町七ツ田	県道西尾吉良線	交差点の開口部が広がっている	防護柵設置	道路管理者・県	R2年度	R3.3
3	家武町長台	県道西尾吉良線	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の再塗装	警察	R2年度	R3.3
4	家武町川田	市道家武室町1号線	路側帯が不明確である	グリーンベルト設置	道路管理者・市	R2年度	R3.3
5							
6							
7							

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 室場小学校

赤線 現況路線



令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月27日

【三和小学校】


番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	尾花町前砂地	市道江原室町線	歩行空間が狭い	歩道設置	道路管理者・市	H28年度～ R7年度	
2	江原町焼野	市道江原米野線	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の再塗装	警察	R2年度	R3.3
3							
4							
5							
6							
7							

赤線

現況路線

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 三和小学校 1053



令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月4日


【荻原小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	吉良町荻原御用田	県道西尾吉良線	雑草が繁茂している	草刈	道路管理者・県	R2年度	R3.3
2	吉良町饗庭須畑	市道荻原80号線	通過車両のスピードが速い	交通安全の旗で交通啓発	危機管理課	R2年度	R3.3
3	吉良町荻原烏帽子	市道吉田荻原線	歩道幅が狭くなっている場所がある	視線誘導標設置	道路管理者・市	R2年度	R3.3
4							
5							
6							
7							

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 荻原小学校

赤線 現況路線



令和2年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和2年8月27日

【花ノ木小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	寄住町下田～丁田町五助(市役所前交差点～市役所東交差点)	県道花蔵寺花ノ木線	歩行者等が多く、歩道幅員が不足している	無電柱化	道路管理者・県	R1年度～	
2							
3							
4							
5							
6							
7							

令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 花ノ木小学校

赤線

現況路線

