

令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検

要対策箇所一覧表・箇所図

<点検対象校>

- ・ 西尾小学校
- ・ 花ノ木小学校
- ・ 八ツ面小学校
- ・ 一色中部小学校
- ・ 横須賀小学校
- ・ 吉田小学校

令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和3年7月28日


【西尾小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	須田町 (加藤医院北)	市道錦城葵町線	道路幅員が狭く歩行者と車両が錯綜する	路側帯(外側線及びグリーンベルト)を設置することによって、歩行者と車両を分離した安全な歩行空間を確保する	道路管理者・市	R3年度	R3.12
2	錦城町 (西尾小正門前道路東側)	市道錦城5号線	グリーンベルト及び外側線の視認性が悪い	グリーンベルトと駐停車禁止付外側線を再塗装することによって、視認性を高める	道路管理者・市警察	R3年度	R3.12
3	錦城町 (西尾小前交差点)	県道蒲郡碧南線	交差点において待避所に防護柵がない	ガードパイプを設置することによって、歩行者の安全を確保する	道路管理者・県	R4年度以降	
4	錦城町 (西尾小正門前)	市道錦城5号線	通過車両のスピードが速い	学校敷地内に停止指導線を設置することによって、市道の手前で一時停止させる	学校教育課	R3年度	R3.12
5	山下町東八幡山 (文化会館西)	市道住崎山下線	道路幅員が狭く歩行者と車両が錯綜する	路側帯(外側線及びグリーンベルト)を設置することによって、歩行者と車両を分離した安全な歩行空間を確保する	道路管理者・市	R3年度	R4.3
6	錦城町 (中央ふれあいセンター前)	市道山下錦城線	通過車両のスピードが速い	交通啓発の看板及びのぼり旗を設置することによって、通過車両を減速させる	学校教育課 危機管理課	R3年度	R3.12
7							

令和3年度 通学路現況図

赤線 現況路線

学校名 西尾小学校 1041



令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和3年8月4日

【花ノ木小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	寄住町下田～高島3(市役所前交差点～名鉄西尾線)	県道花蔵寺花ノ木線	歩道幅員が狭く、自転車と歩行者が錯綜する	無電柱化をすることによって、歩行空間を広げ、歩行者の安全を確保する	道路管理者・県	R3年度	R3.12
2	寄住町下田(市役所西)	市道熊味今川1号線	歩道幅員が狭く、自転車と歩行者が錯綜する	無電柱化をすることによって、歩行空間を広げ、歩行者の安全を確保する	道路管理者・市	R3年度	R3.12
3							
4							
5							
6							
7							

令和3年度 通学路現況図

学校名 花ノ木小学校 1042

赤線 現況路線



令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和3年8月4日

【ハツ面小学校】


番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	戸ヶ崎4丁目 ごみ捨て場A・B	市道戸ヶ崎14号線	ごみの日に車が止まっていると車と児童が近すぎて危ない	ゴミ収集場所を移設することによって、児童と車両の錯綜を回避する	学校教育課	R3年度	R3.12
2	志籠谷児童公園から南の道路	市道志籠谷9号線	道路幅員が狭く歩行者と車両が錯綜する	グリーンベルトを設置することによって、児童と車両の錯綜を回避する	道路管理者・市	R5年度	
3	ハツ面小学校南西の信号交差点	市道ハツ面65号線	歩道のある道路から歩道のない道路へ渡るときに危険を感じる	児童に交通安全教育を徹底する	学校教育課	R3年度	R3.12
4	ハツ面団地南の道路	市道ハツ面38号線	通過車両のスピードが速い	外側線を再塗装することによって、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R3年度	R3.12
5	熊味西～熊味北の道路	県道熊味岡崎線	グリーンベルトがある道路で通過車両のスピードが速い	児童に交通安全教育を徹底する	学校教育課	R3年度	R3.12
6	戸ヶ崎町内用水脇東屋付近	市道戸ヶ崎ハツ面1号線	通過車両のスピードが速い	横断歩道を再塗装することによって、通過車両を減速させる	警察	R4年度以降	
7							

令和3年度 通学路現況図

赤線

現況路線

学校名 八ッ面小学校 1043



令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和3年8月20日


【一色中部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	一色町味浜堤西21-2	県道豊田一色線	横断歩道の視認性が悪い	横断歩道を再塗装することによって、視認性を高める	警察	R3年度	R4.3
2	一色町一色西荒子29	県道豊田一色線	横断歩道の視認性が悪い	横断歩道を再塗装することによって、視認性を高める	警察	R3年度	R4.3
3	一色町一色乾地100-1	県道豊田一色線	横断歩道の視認性が悪い	横断歩道を再塗装することによって、視認性を高める	警察	R3年度	R4.3
4	一色町一色下乾地141	県道荻原一色線	横断歩道の視認性が悪い	横断歩道を再塗装することによって、視認性を高める	警察	R3年度	R4.3
5	西尾警察署一色交番前	県道荻原一色線	横断歩道の視認性が悪い	横断歩道を再塗装することによって、視認性を高める	警察	R3年度	R4.3
6							
7							

令和3年度 通学路現況図

赤線 現況路線

学校名 一色中部小学校 1931



令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和3年8月20日

【横須賀小学校】


番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	吉良町木田殿貝戸	県道西尾吉良線	グリーンベルトがある道路で通過車両のスピードが速い	グリーンベルトを再塗装することによって、通過車両を減速させる	道路管理者・県	R3年度	R4.3
2	吉良町上横須賀西川田	市道横須賀51号線	南側の側溝に蓋がないため危険	北側に外側線を設置することによって、安全な歩行空間を確保する	道路管理者・市	R3年度	R4.3
3	吉良町上横須賀蔵屋敷	市道横須賀14号線	外側線の視認性が悪い	外側線を再塗装することによって、視認性を高める	道路管理者・市	R3年度	R4.3
4	吉良町上横須賀八王子	県道西尾幡豆線	グリーンベルト、外側線の視認性が悪い	グリーンベルト、外側線を再塗装することによって、視認性を高める	道路管理者・県	R3年度	R4.3
5	吉良町上横須賀六石目	県道西尾吉良線	草が繁茂し歩道をふさいでいる	草刈をすることによって、歩行者の安全を確保する	道路管理者・県	R3年度	R4.3
6	吉良町木田殿貝戸	県道西尾吉良線	歩道が無く歩行者と車両が錯綜する	歩道設置をすることによって、歩行者の安全を確保する	道路管理者・県	R4年度以降	
7							

令和3年度 通学路現況図

赤線

現況路線

学校名 横須賀小学校 1951



令和3年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和3年7月28日

【吉田小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	Aコープ吉田店南側	市道吉田28号線	歩行者と通過車両が錯綜する	路側帯(外側線及びグリーンベルト)を再塗装することによって、歩行者と車両を分離した安全な歩行空間を確保する	道路管理者・市	R3年度	R4.3
2	吉良吉田駅西踏切付近	市道船戸取浜線	樹木等により道路の見通しが悪く、歩行者と通過車両が錯綜する	交通啓発の看板及びのぼり旗を設置することによって、通過車両を減速させる	学校教育課 危機管理課	R3年度	R4.3
3	吉田西郷地先	市道吉田94号線	道路幅員が狭く歩行者と通過車両が錯綜する	路面表示(通学路注意)をすることによって、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R3年度	R4.3
4	吉田神社前交差点	一般国道247号	交差点において待避所に防護柵がない	ガードパイプを設置することによって、歩行者の安全を確保する	道路管理者・県	R4年度以降	
5	保健センター西側	市道吉田23号線	グリーンベルトの視認性が悪い	グリーンベルトを再塗装することによって、視認性を高める	道路管理者・市	R4年度以降	R5.3
6							
7							

令和3年度 通学路現況図

学校名 吉田小学校 1954

赤線 現況路線

