

令和4年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表・箇所図

< 点検対象校 >

- ・ 矢田小学校
- ・ 福地南部小学校
- ・ 一色南部小学校
- ・ 幡豆小学校

令和4年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表


点検実施: 令和4年8月30日

【矢田小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	富山於三交差点付近	市道田貴羽塚線	交通量が多く、児童の横断が危ない	児童巻き込み防止のためポストコーンを設置	道路管理者・市	R4年度	R4.12
2	矢田小学校北門前	市道国森上矢田線	保育園の迎えと重なり、朝の交通量が多い	運動場北に門を作り、通学路の変更を検討	学校教育課	R5年度	
3	上矢田町西山62-2付近	市道楠村上矢田線	交通量が多く、児童の横断が危ない	グリーンベルトの設置により通過車両を減速させる	道路管理者・市	R4年度	R4.12
4							
5							
6							
7							

令和4年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 矢田小学校



令和4年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表


点検実施: 令和4年8月23日

【福地南部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	菱池町大坪交差点から北の道路	市道菱池19号線	抜け道として利用され交通量が多いが歩道がなくて危ない	停止指導線の設置と再塗装をし、通過車両を減速させる	道路管理者・市	R4年度	R5.3
2	ファーマーズマーケット出入り口付近	主要地方道西尾幸田線	車の通りが多くなり、植栽により歩行者が車から確認しづらく危ない。	低木、高木を切り、歩行者の安全を確保する	道路管理者・県	R4年度	R4.12
3	名鉄東部バス市子駅付近	主要地方道豊田一色線	歩道があるが、抜け道となっている農道へ曲がろうとする車が多くて危ない	区画線で対策を検討する	道路管理者・県	R4年度	R5.3
4							
5							
6							
7							

令和4年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 福地南部小学校



令和4年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表


点検実施: 令和4年8月23日

【一色南部小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	中外沢コミュニティーセンター西側	市道中外沢味浜2号線	民家が塀で囲まれており、周囲から死角に人目につかない。	巻き込み防止のポストコーンを設置し、歩行者の安全を確保する	道路管理者・市	R4年度	R4.12
2	諏訪神社北側出入口	市道味浜一色11号線	細道だが車通りが多く、危険である。	交差点マークと停止指導線を設置し、通行車両を減速させる	道路管理者・市	R4年度	R4.12
3							
4							
5							
6							
7							

令和4年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 一色南部小学校



令和4年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和4年8月30日

【幡豆小学校】

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	幡豆小西交差点	国道247 市道幡豆212号線	信号交差点付近にガードレールがなく、道幅も狭いため、児童と自動車がすれ違う際に危険	グリーンベルトを設置することによって、児童と車両の錯綜を回避する	道路管理者・市	R4年度	R5.1
2	西幡豆歩道橋	市道幡豆247号線	歩道橋北側の階段や通路のタイルが割れて剥がれている箇所が多数あり、凹凸箇所が児童がつまずいてしまう恐れがある	踊り場と天場の補修を行い、歩行者の安全を確保する	道路管理者・市	R5年度	
3							
4							
5							
6							
7							

令和4年度 通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所図

学校名 幡豆小学校

