

# 令和7年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検

## 要対策箇所一覧表・箇所図

### <点検対象校>

- ・ 西野町小学校
- ・ 米津小学校
- ・ 寺津小学校
- ・ 室場小学校
- ・ 三和小学校
- ・ 荻原小学校

令和7年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表


点検実施: 令和7年8月25日

( 西野町 ) 学校

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	西尾市上町丸山	市道上町西部8号線	大雨の際、用水路が氾濫のおそれあり	水路管理者の土地改良区へ報告済み	—	—	
2	上町住宅周辺	市道上町西部28号線	周りの道路に歩道がなく、路上駐車が危険	市: 歩道の新設は考えておりません 警察: 路上駐車を見つけ次第、警察へ連絡をお願いします	道路管理者 市 警察	—	
3	西尾市堀ノ内屋敷	市道上町下町2号線	道が狭く、雑木林に虫や蜂がいて危ない	個人地のため対策できません	—	—	
4	三井呑山 正念寺前	市道上町西部8号線	ブロック塀があり危険	個人地のため対策できません	—	—	
5	下町住宅周辺	市道下町西部12号線	路上駐車や車の通りが多く、危険	市: 車道外側線の再塗装とラバーポールの修繕を行います 警察: 路上駐車を見つけ次第、警察へ連絡をお願いします。また、区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	道路管理者 市 警察	令和7年度 未定	R8.3
6	西尾市小間町東側	市道下町小間線	ブロック塀が倒れる恐れあり	個人地のため対策できません	—	—	

# 箇所図

( S=1/5,000 )



令和7年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表


点検実施: 令和7年8月26日

( 米津小 ) 学校

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	西尾市米津町丸の内5-2与っ太楼前の横断歩道	市道米津南中根3号線	信号が青でも左折する車と児童がぶつかる恐れがあり、危険。与っ太楼の駐車場を通りショートカットするバイクがあり危険。	区画線の再塗装を行います	道路管理者 市	令和7年度	R7.12
2	西尾市米津町宮浦51-7 マンション宮浦前横断歩道(米津南中根3号線)	市道南中根米津2号線	横断歩道があるが、車通りが多く渡りづらい。保護者付き添いで児童を渡している。	当該路線に【学童注意】の路面標示を2箇所新設します(本部へ新設依頼します)	警察	未定	
3	西尾市米津町仲之畑1-1 米津駅前横断歩道(米津86号線)	市道米津86号線	米津駅を利用する車が多い。送迎で利用する場が多いので、車の入れ替わりが多い。	当該路線に【学童注意】の路面標示を1箇所新設します(本部へ新設依頼します)	警察	未定	
4	西尾市米津町仲之畑56 米津橋北交差点から安城方面へ向かう主要地方道岡崎・西尾線(県道44号線)	市道米津88号線	通勤として利用され、大型車を含めて車通りが多い。速度を上げて走行する車も多い。また歩道がなく、幅の狭い路側帯のみであるので、危険である。	現状、対策すべきことはありません	道路管理者 市	—	
5	西尾市米津町野寺道1 延命地藏菩薩前横断歩道(県道44号線・米津2号線・米津85号線・米津90号線)	主要地方道岡崎西尾線	車通りが多く、脇道として利用する道上にある。また横断歩道付近で渋滞が起こりやすく、横断歩道を渡る際、走行する車を見えづらく危険である。	当該箇所は、十分な道路付属施設が設置されているため、新たに対策はいたしません	道路管理者 県	—	

# 箇所図

( S=1/5,000 )




令和7年度 西尾市通学路交通安全プログラム合同点検 要対策箇所一覧表

点検実施: 令和7年8月18日

( 寺津小 ) 学校

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	寺津4丁目公園付近	市道寺津14号線	カーブがあり、先が見にくい。	区画線の再塗装を行います	道路管理者 市	令和7年度	R7.12
2	4号公園付近	市道寺津1号線	白線が薄い。また、道路が細い上に、自動車の往来が多いため、児童の歩行が危険である。	市:グリーンベルトを一部新設し、区画線の再塗装を行います 警察:区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	道路管理者 市 警察	令和7年度 未定	R7.12
3	徳永町交差点(ファミリーマート付近)	県道刈宿住崎線	歩行者信号がないため、児童にとって信号が見にくい。	警察本部に報告します	警察	未定	
4	養国寺付近の十字路	市道寺後線	横断歩道近くである道路注意標示がない。	横断歩道と一時停止が連続している箇所では、ダイヤモンドを設置していないため、再塗装は行いません	警察	—	
5	田地山住宅の北側	市道寺後線	横断歩道や歩道の白線が消えつつある。歩道が狭い。	市:グリーンベルトを一部新設し、区画線の再塗装を行います 警察:区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	道路管理者 市 警察	令和7年度 未定	R7.12
6	寺津小学校南門から西に出た三叉路	市道徳永巨海1号線	ミラーが曲がっており、正確な視覚情報がつかめない。	当該ミラーは北側から西進する車が、カーブ内にある横断歩道を通る際に歩行者を確認するミラーのため、向き調整は行いません	道路管理者 市	—	
7	巨海神社付近の道路	市道巨海12号線	道路が細い上に、自動車の往来が多いため、児童の歩行が危険である。グリーンベルトが短い。	市:グリーンベルトの新設を検討していきます 警察:当該路線に【学童注意】の路面標示を2箇所新設します(本部へ新設依頼します)	道路管理者 市 警察	— 未定	




( 室場小 ) 学校

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	家武中川原	市道室町家武線	道幅のわりに、車の通行量が多く、ガードレールがないので登下校中心配な状況 車道と歩道の区別がはっきりしていない。近年、この地区の児童数が増え、心配な状況	転落防止柵と車道外側線を新設します	道路管理者 市	令和7年度	R7.12
2	室交差点	主要地方道西尾吉良線	交通量が多く、信号待ち中に通過する車の風圧で児童が危険になることがある状況	当該箇所は、十分な道路付属施設が設置されているため、新たに対策はいたしません。	道路管理者 県	—	
3	駒場交差点	主要地方道西尾吉良線	交通量が多く、信号待ち中に通過する車の風圧で児童が危険になることがある状況	当該箇所は、十分な道路付属施設が設置されているため、新たに対策はいたしません。	道路管理者 県	—	
4	花蔵寺 県道沿い	主要地方道西尾吉良線	車道からの水はねにより、登下校中の児童が、びしょぬれになることがある	部分的な舗装補修をします	道路管理者 県	—	施工済み (令和6年度)
5	室町 キッチンながしま付近	県道花蔵寺花ノ木線	車道からの水はねにより、登下校中の児童が、びしょぬれになることがある	部分的な舗装補修をします	道路管理者 県	—	施工済み (令和6年度)

# 令和7年度 通学路現況図

学校名 室場小学校

赤線



③ 駒場交差点



② 室交差点



⑤ 室町 キッチンながしま 付近



① 家武中川原



④ 花蔵寺 県道沿い




1/10000

令和7年6月9日 作成

( 三和小 ) 学校

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	上永良町井ノ下3 ながら幼稚園交差点	市道江原上永良1号線	幼稚園の送り迎え等で交通量が多く、信号も横断歩道もないので、気を付けて渡るしかない。	市: 区画線の再塗装を行います 警察: 区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)また、当該交差点は、信号機、横断歩道の設置基準に該当しないため、設置できません。	道路管理者 市 警察	令和7年度 未定	R7.12
2	尾花町	市道江原室町線	「止まれ」の道路標示が消えている。(2か所)	区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	警察	未定	
3	下永良町才目池交差点	市道尾花下永良1号線	「止まれ」の道路標示が消えている。 (横断歩道があれば有難い)	区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します) また、当該交差点は、横断歩道の設置基準に該当しないため、設置できません。	警察	未定	
4	江原町西塚田	市道江原大和田線	「止まれ」の道路標示が消えている。	区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	警察	未定	
5	和気町葭野～大和田町大屋敷	市道江原大和田線	西側(矢作古川側)から通学路に交差する農道の「止まれ」の道路標示がほとんど消えている。 (6か所) 雨が降ると歩道に大きな水たまりができてしまい、縁石に乗るか車道に出るしか通れなくなることがある。	市: 令和6年度に大きな水たまり箇所の舗装補修をしました。 警察: 区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	道路管理者 市 警察	— 未定	施工済み (令和6年度)
6	小島町大迫間交差点 小島橋西(カーブの三叉路)	市道小島北部1号線	横断歩道が消えている。	区画線の再塗装を行います(本部へ補修依頼します)	警察	未定	



( 荻原小 ) 学校

番号	箇所名	路線名	状況	対策内容	対策実施者	対策時期 (予定)	対策完了
1	荻原御用田押しボタン信号	主要地方道西尾・吉良線	南側からの乗用車がカーブのため押しボタン信号が直前まで見えない。そのため、子どもが押しボタン横断中に赤信号で突っ込んでくる乗用車に何度かひかれそうになっている。	LED式信号機への交換を本部へ依頼します	警察	未定	
2	以下、余白						
3							
4							
5							

# 箇所図

( S=1/2,500 )

