



- - - 第1期整備時 (明治41年) のエリア
- . - 第2期整備時 (大正15年) のエリア

 岩瀬文庫広場整備対象範囲

 既設インターロッキング舗装の範囲



業務場所図



写真1
岩瀬文庫書庫東側の状況
(東から)



写真2
岩瀬文庫書庫南側の状況
(南から)



写真3
図書館おもちゃ館北側の
状況(北から)



写真4
図書館おもちゃ館と図書館前の状況（北東から）



写真5
庭園の状況（東から）



写真6
庭園の池の状況（西から）